

109-111 年政風室辦理在建工程檢查情形

檢查日期	工程	承辦工務所	廠商	監造
109 年 3 月 10 日	國道 4 號臺中環線豐原潭子段第 C713 標	第二工務所	福清營造股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司
109 年 10 月 19 日	國道耐震補強工程(區段 1-1)第 M37D 標	第一工務所	福清營造股份有限公司	美商同棧國際工程顧問股份有限公司台灣分公司
109 年 11 月 24 日	金門大橋接續工程 CJ02-2C 標	第五工務所	東丕營造股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司
109 年 11 月 27 日	國道 4 號臺中環線豐原潭子段第 C714 標潭子交流道工程	第四工務所	遠揚營造工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司
109 年 12 月 11 日	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(第 M38A1 標)	第三工務所	宸茂營造有限公司	美商同棧國際工程顧問股份有限公司台灣分公司
109 年 12 月 23 日	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段 2-1)第 M38A2 標	第三工務所	威勝營造有限公司	美商同棧國際工程顧問股份有限公司台灣分公司
件數統計:6 件				
110 年 3 月 31 日	耐震補強工程第 M37D 標	第一工務所	福清營造股份有限公司	美商同棧國際工程顧問股份有限公司台灣分公司
110 年 4 月 29 日	國 4 豐潭段第 E711 標工程(機電標)	第二工務所	靖宜工程有限公司	中興工程顧問股份有限公司
110 年 5 月 13 日	國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道工程(第 186 標)	第一工務所	義力營造股份有限公司	美商同棧國際工程顧問股份有限公司台灣分公司
110 年 5 月 17 日	國道耐震補強工程(區段 2-1)第 M38A1 標	第三工務所	宸茂營造有限公司	美商同棧國際工程顧問股份有限公司台灣分公司
110 年 8 月 13 日	國道 1 號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程第 M16 標	第一工務所	義力營造股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司
件數統計:5 件				
111 年 2 月	國 4 豐潭段 C713 標	第二工務	福清營造股份	中興工程顧問股份

10 日		所	有限公司	有限公司
111 年 2 月 11 日	國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫第 C714 標	第四工務所	遠揚營造工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司
111 年 3 月 2、3 日	金門大橋接續工程 CJ02-2C 標	第五工務所	東丕營造股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司
111 年 4 月 26 日	國 4 豐潭段 C712 標	第二工務所	泛亞工程建設股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司
111 年 4 月 28 日	國 4 豐潭段第 E711 標工程(機電標)	第二工務所	靖宜工程有限公司	中興工程顧問股份有限公司
111 年 5 月 2 日	國道橋梁耐震補強工程(台南路段)第 M37G 標	第三工務所	威勝營造有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司
111 年 5 月 4 日	國道 1 號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程第 M16 標	第一工務所	義力營造股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司

件數統計:7 件

定期配合業務單位辦理工程稽查，工程稽查包括內業資料及現場檢查，稽查內容包括安全設施辦理情形、監造單位及承商自主檢查執行情形、勞工安全衛生宣導及教育訓練執行情形及防火、防颱及防洪措施執行情形。

相關缺失經簽陳首長後移請主政工務所改善，並將改善情形反饋。

實地照片



111.05.2 第 M37G 上下設備均有警示標語、防護網確實



110.03.31 第 M37D 名間高架橋 P17LR1 支滅火器失壓



109.11.27 第 C714 標 PE3 潭聯(第一停留點)防護網有破洞