附圖 1: 國 1 北向 314.9 公里處發生 2 輛小客車追撞事故,占用內線車道



附圖 2: 國 1 南向 87.8 公里處發生 3 輛小客車追撞事故,占用內線車道及外路肩



附圖 3: 國 1 南向 82 公里處發生 2 輛小客車追撞事故,占用中間車道



附圖 4:路況預報圖



春節連假初六北部路段北向路況預報圖



春節連假初六中部路段北向路況預報圖



春節連假初六南部路段北向路況預報圖