國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.22	C711	主線PM26基礎混凝土澆置



拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.18	C711	主線PM26基礎錨錠座安裝

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.21	C711	主線P23基礎既有構造物破碎

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.25	C711	主線PM21、PE21墩柱昇層施工架組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.21	C711	主線P19基礎構造物開挖



拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.26	C711	L2-124明溝底版混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.5	C712	PW1 墩柱第 4 昇層混凝土澆置



拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.13	C712	群健有線電視公司參訪文化遺址並現地拍攝

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.13	C712	豐原 1 號隧道西口西行線 T054 輪進 Sta.18K+917.6~918.6 機械開挖

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.14	C712	臺中市文資處辦理第 7 次文化遺址(1 號隧道西口東行線)現地勘察

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.22	C712	司法官學員教育訓練參訪

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.28	C712	豐原 1 號隧道西口西行線(A2 區)朴口文化遺址搶救挖掘

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.30	C712	PE2 第 1、2 節塊鋼模組立完成

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.30	C712	豐原 1 號隧道東口東行線 T089 輪進 Sta.20K+445.5~443.5 開炸孔佈設

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.25	C713	東口東行線下半台階T046~T050輪進 (Sta.21K+460.8~466.8)噴凝土施作情形

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.26	C713	南坑溪橋PW1柱頭托架組立施作情形

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.27	C713	東口東行線T201輪進(Sta.22K+698)開挖面先撐鋼管鑽設施作情形

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.27	C713	西口東行線上半T138輪進(Sta.21K+593.5)岩栓鑽設施作情形

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.30	C713	PW2基礎鋼筋綁紮

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.31	C713	烏牛欄溪橋PW3墩柱第6昇層鋼模組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.23	C713	B-309.4-5排水箱涵牆身模板組立

拍攝時間	標　別	說　　明
108.3.30	C713	B-321.2-5排水箱涵牆身拆模

3.C714標施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.04	C714	P3E/W井基第2昇層混凝土澆置

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.09	C714	P7W墩柱第5昇層混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片



拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.20	C714	P24柱頭頂版混凝土澆置

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.21	C714	P6E/W井基第3昇層混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.21	C714	第3工區環4U4單元4P15~16場撐頂版混凝土澆置



拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.26	C714	P30基礎混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.27	C714	豐原聯絡道A1橋台基礎鋼筋綁紮

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.29	C714	環4P8墩柱第3昇層混凝土澆置

4.C715標施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.14	C715	潭子高架橋(2) PE615 基礎鋼筋查驗

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.18	C715	台74線拓寬段 P21L既有混凝土拆除

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.20	C715	潭子高架橋(2) PE602墩柱第4昇層混凝土澆置

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.22	C715	潭子高架橋(2) U4E-3底腹版混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.25	C715	多螺箍加工場 2P8第1段多螺箍鋼筋查驗

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.26	C715	潭子系統交流道 3P5墩柱第6昇層混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 3 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.30	C715	潭子系統交流道 3P8懸臂第1~2節塊底腹版鋼筋查驗

拍攝時間	標　別	說　　明
108.03.31	C715	潭子系統交流道 P21R-3基樁鑽掘