

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.25	C711	主線P19墩柱昇層施作



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.25	C711	主線P20、P21墩柱施作現況

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.25	C711	主線P25基礎鋼軌樁施作



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.25	C711	L1-124明溝施作

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.24	C711	臨時匝道橋台施工



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.24	C711	臨時匝道鋼結構主構件完成段

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.24	C711	P22鋼構試拼裝檢測



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.24	C711	P21鋼帽梁與第二節鋼柱試拼裝

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.5.3	C712	司法官受訓學員參訪



拍攝時間	標 別	說 明
108.5.7	C712	中坑溪橋 PE2 懸臂節塊第 7、8 節塊混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.5.28	C712	豐原 2 號隧道西行線貫通



拍攝時間	標 別	說 明
108.5.28	C712	豐原 2 號隧道西行線貫通按鈕儀式

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.5.29	C712	PW1 柱頭節塊外腹版模架組立與吊裝



拍攝時間	標 別	說 明
108.5.29	C712	三立電視台貫通石報導採訪

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.5.31	C712	豐原 1 號隧道西口西行線(A2 區)朴口文化遺址搶救挖掘



拍攝時間	標 別	說 明
108.5.31	C712	南坑溪橋 AW1 橋台井基底層鋼筋組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 5. 17	C713	南坑溪橋PE1墩柱第3昇層混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108. 5. 28	C713	西口西行線T-396~397輪進(Sta. 22k+116. 5~119. 5)岩栓鑽設

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 5. 25	C713	烏牛欄溪橋PW2墩柱第5昇層混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108. 5. 23	C713	東口東行線T-264輪進(Sta. 22K+605. 0)頂拱排水孔鑽設情形

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 5. 26	C713	東口東行線T-267-1輪(Sta. 22K+602. 0)抽坍段管窠鋼管灌漿



拍攝時間	標 別	說 明
108. 5. 26	C713	B-305. 2-6排水箱涵底版鋼筋綁紮

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.5.27	C713	東口西行線洞口邊坡60T預力地錨自由段灌漿




拍攝時間	標 別	說 明
108.5.28	C713	東口西行線T-205輪進(Sta. 22K+726.8~725.3)噴凝土施噴

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.08	C714	P8柱頭版型鋼支撐架組立



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.10	C714	P24場鑄懸臂第1對節塊混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片




拍攝時間	標 別	說 明
108.05.10	C714	P27柱頭底版混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.15	C714	場鑄逐跨4U4 P13~14底腹版混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 05. 27	C714	環4P7(匝6P1)基礎混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108. 05. 31	C714	主線P23場鑄懸臂第3對節塊混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.19	C715	潭子系統交流道 3U1-2頂版洩水孔裝設



拍攝時間	標 別	說 明
108.05.19	C715	潭子系統交流道 2P9鋼軌樁打設

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 05. 20	C715	台74拓寬段 P22R-3基樁鋼筋續接查驗



拍攝時間	標 別	說 明
108. 05. 22	C715	潭子高架橋(2) U4E-5頂版混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 05. 25	C715	潭子系統交流道 3P6墩柱第6昇層混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108. 05. 26	C715	台74拓寬段 P22L基樁移機義交協勤

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 5 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 05. 30	C715	台74線拓寬段 P23L-4基樁混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108. 05. 31	C715	潭子系統交流道 2P7基礎鋼筋及扭力查驗