

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.6.7	C712	南坑橋 AW1 井式基礎結構混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108.6.10	C712	中坑溪橋 PW1 墩柱柱頭節塊鋼筋組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.6.12	C712	豐原 2 號隧道東口西行線台階 BN266~BN269 輪進 (20K+917.8~913.8) 噴凝土作業



拍攝時間	標 別	說 明
108.6.14	C712	臺中市文資處辦理 18K+850 涉及朴口遺址第 8 次現地會勘

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.6.20	C712	交通部高公局第二新建工程處第二工務所辦理 108 年度第 2 次聯合巡查暨檢討會



拍攝時間	標 別	說 明
108.6.22	C712	豐原 2 號隧道東口東行線 T306 輪進(20k+863.5)管 幕鑽設

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.6.24	C712	高公局趙局長興華視察工區



拍攝時間	標 別	說 明
108.6.27	C712	豐原 1 號隧道西口西行線-T180 輪進 (19k+087.3-088.5) 支保組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 6. 18	C713	南坑溪橋PW1柱頭鋼筋綁紮



拍攝時間	標 別	說 明
108. 6. 21	C713	3號隧道西口東行線T-274 (Sta. 21k+804.2~805.7)輪進

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 6. 21	C713	烏牛欄溪橋PW3橋墩柱頭支撐架組立



拍攝時間	標 別	說 明
108. 6. 25	C713	3號隧道東口東行線T-311輪進 (Sta. 22K+542. 1~540. 6)

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 6. 22	C713	B-331.1-4排水箱涵底版混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108. 6. 27	C713	路堤段B1區(24K+130~240)第29層填築滾壓

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 6. 27	C713	B-305. 2-8、2-6排水箱涵頂版模板組立



拍攝時間	標 別	說 明
108. 6. 27	C713	路堤段A1區(23K+990~24K+070)第14層填築滾壓、高程檢驗

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.21	C714	主線P7帽梁支撐架組立



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.21	C714	主線P8柱頭板底版鋼筋綁紮

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片




拍攝時間	標 別	說 明
108.06.12	C714	主線P24懸臂第3對節塊澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.17	C714	匝6P3基礎澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.25	C714	環3P8懸臂柱頭腹板澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.26	C714	環道1P3-FP8全套管基樁鑽掘

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.03	C715	台74線拓寬段 P23L-1基樁澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.14	C715	潭子高架橋(2) PE617 LC 墩柱第五昇層澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.18	C715	潭子系統交流道 3P8節塊3.4預力施拉



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.21	C715	潭子系統交流道 4P4基礎主筋T頭扭力試驗

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.21	C715	潭子系統交流道 2P9墩柱第2昇層澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108.06.25	C715	台74線拓寬段 P35L帽梁鋼筋查驗

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 6 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 06. 26	C715	潭子高架橋(2) U3W-5頂版澆置及養護



拍攝時間	標 別	說 明
108. 06. 30	C715	潭子系統交流道 3P8節塊5.6預力施拉