

業務報告

▶ 工程業務

安衛與環保

本處自86年元月份起，積極導入ISO9001國際品質保證制度，訂定標準作業程序，並於91.12.24通過ISO2000年版之認證，以「落實品保制度，提昇施工品質」及要求協助承包商建立自主品管及自主檢查等制度，落實工區施工前各項災害預防作業。

本處配合高公局成立「勞安分組」，配合辦理各項勞安業務，制定本處人員勞安作業「工作守則」，推動「安全衛生計畫及規章」，並與勞委會北區勞動檢查所及中區勞動檢查所簽訂安全伙伴合作計畫，提昇本處各項勞安作業，達到「零災害」預防措施。

一、安全衛生、環境保護作業及執行情形如下：

- (一) 衛生及環境保護作業管理要點，係依據局頒「工程標準作業程序局11010及局11040」及本處「標準作業程序拓110101及拓110401」辦理。
- (二) 衛生及環境保護稽查作業要點，係依據局頒「工程標準作業程序局11020及局11050」及本處「標準作業程序拓110201及拓110501」辦理，另本程序之作業流程係依局流程11020、局流程11050、拓流程110201及拓流程110501辦理。

業務報告 ▶ 工程業務

安衛與環保

- (三) 衛生及環境保護檢查作業要點，係依據局頒「工程標準作業程序局11030及局11060」及本處「標準作業程序拓110301及拓110601」辦理。
- (四) 災害處理作業要點，係依據局頒「工程標準作業程序局11070」及本處「工程標準作業程序拓110701」辦理。
- (五) 安全衛生及環境保護稽查執行績效，各標稽查結果詳如表(一)-1所示；另本年度安全衛生稽查主要缺失為：工地出入口未設管制、人員裝備不符規定、上下設備不符規定，環保主要缺失為：工區環境凌亂、出入口污染、圍籬污損、工區塵土飛揚。
- (六) 安全衛生及環境保護檢查執行績效，各標檢查結果詳如表(一)-2所示；本年度安衛檢查主要缺失為：交通維持（夜間警示燈設置不全）、人員裝備（個人防護具未齊全、未穿戴安全帽及反光背心），環保主要缺失為：空氣污染防治（工區塵土飛揚）、景觀維護（工區環境凌亂、垃圾未集中處理、行車路徑未清洗）。
- (七) 與勞委會北區勞動檢查所及中區勞動檢查所簽訂安全伙伴合作計畫，辦理各標之聯合檢查及聯合稽查作業，定期辦理相關教育訓練。

業務報告 ▶ 工程業務

安衛與環保

- (八) 配合勞委會每年辦理職場安全健康週活動，以宣導、教育訓練、演習等型式，加強落實各項安衛作業。
- (九) 配合勞委會列管大型場撐工程作業之設計圖說、專任人員審核簽認、施工等作業，並列管工程標案跨越鐵公路交維設施之辦理情形，落實高風險作業之管理，防止災害之發生。