


各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,107	1,107	0



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
258	258	0



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,322	1,322	0



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形




二、C712標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
262	262	0



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
104	104	0



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,500	1,500	0



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
302	302	0



統計至108年8月31日

各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形



四、C714標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
4,468	4,468	0



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形




四、C714標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,098	1,098	0



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形



五、C715標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
2,276	2,276	0



統計至108年8月31日


各標材料設備抽驗執行情形



五、C715標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
654	654	0



統計至108年8月31日