高速公路上施工外車突入危害
施工人員隨時提高警覺及杜絕不安全行為、不安全狀況



1. 人員於前漸變區段之標誌車上休息，標誌車遭撞擊
2. 人員站立於前漸變區段之標誌車前方，標誌車遭撞擊時往前推擠施工人員
3. 工作區段前無緩撞車，外車直接衝進工作區域撞擊施工人員
4. 人員收拾機具，站立或行走於工作車之開放車道側，外車偏移時撞擊施工人員
5. 人員緊臨交通錐(開放車道邊緣)施工，身體侵入車道遭外車撞擊



6. 移動性施工人員於緩撞車和工作車間 (非工作區域)施工，外車撞擊時往前推擠施工人員



7. 工區發生車禍，施工人員於協助擺設警戒設施時曝露於無防護之車道上遭後方來車撞擊

高速公路局
北區養護工程分局
關心您