



交通部高速公路局

國道 1 號 114k+860 中港溪橋
改建工程(第 B102S 標)

施工期間環境監測計畫
111 年 02 月份環境品質監測報告

承 包 商：威勝營造有限公司

監 造 單位：建業工程顧問有限公司

督導工務所：交通部高速公路局第一新建工程處第一工務所

執行工程處：交通部高速公路局第一新建工程處

主 辦 機關：交通部高速公路局

中華民國 111 年 03 月

目 錄

第一章 本月監測內容概述

1.1 依據	1-1
1.2 監測執行期間	1-1
1.3 執行監測單位	1-1
1.4 監測情形概述	1-2
1.5 監測情形概述	1-3

第二章 本月監測結果數據分析

2.1 空氣品質	2-1
2.2 噪音振動	2-4
2.3 水質	2-7

第三章 檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策	3-1
3.2 建議事項	3-2

附錄

附錄一、檢測執行單位之認證資料	
附錄二、空氣品質監測報告	
附錄三、噪音振動監測報告	
附錄四、水質監測報告	

表 目 錄

表 1.1 本監測計畫各工作項目辦理單位	1-1
表 1.2 監測結果摘要表	1-2
表 1.3 「國道 1 號 114k+860 中港溪橋改建工程(第 B102S 標)施工期間環境監測計畫」監測計畫表	1-3
表 2.1 空氣品質監測成果	2-3
表 2.2 一般地區環境音量標準	2-5
表 2.3 噪音監測結果	2-5
表 2.4 日本振動規制法施行細則之基準值	2-6
表 2.5 振動監測結果	2-6
表 2.6 水質監測結果	2-7

第一章 本月監測內容概述

1.1 依據

本計畫主要工程為國道 1 號既有中港溪橋位於里程 114 k+675~115 k+045，全長 370 m，目前為雙向六車道。依據經濟部水利署 104 年 10 月公告中港溪治理計畫，本計畫橋梁有橋長不足及橋梁梁底低於計畫堤頂等阻礙水流影響通洪問題，因此必須改建。由於改建施工中維持交通需求，自國道 1 號 114 k+100 至 115 k+300 間局部改線，於既有橋梁下游側新闢南下線，既有南下線則改為新北上線，既有北上線則拆除。

1.2 監測執行期間

本委辦工作為施工前之環境監測作業，監測工作委由廣大地環境科技股份有限公司（環署環檢字第 164 號）辦理。

1.3 執行監測單位

本計畫監測內容為空氣品質、噪音振動及放流水質。有關監測工作各項目之辦理情形，詳如表 1.1 所示。

表 1.1 本監測計畫各工作項目辦理單位

工作項目		負責辦理單位
監測作業規劃		久仲環保顧問有限公司
環境 監測 作業 執行	1. 空氣品質	廣大地環境科技股份有限公司
	2. 噪音振動	
	3. 放流水質	
監測結果彙整		久仲環保顧問有限公司

1.4 監測情形概述

本月環境監測工作係為「國道 1 號 114k+860 中港溪橋改建工程(第 B102S 標)施工期間環境監測計畫」111 年 2 月份監測作業。本月進行之監測項目包括：空氣品質、噪音振動及放流水質，本月監測成果簡要列於表 1.2，將於第二章中分別予以說明。

表 1.2 監測結果摘要表

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
空氣品質	TSP、PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO _x 、CO、O ₃ 、氣象	符合標準值	建議持續進行監測
噪音振動	噪音： L_{eq} 、 L_x 、 L_d 、 L_n 、 L_{dn} 、 L_{L1} 、 L_{L2} 、 L_{L3} 振動： $Lv_{10\text{ 日}}$ 、 $Lv_{10\text{ 夜}}$	符合標準值	建議持續進行監測
水質	水溫、pH、化學需氧量、生化需氧量、懸浮固體、真色色度	符合標準值	建議持續進行監測

1.5 監測計畫概述

本月監測期間之各類監測項目、監測地點、監測頻率、執行單位及監測日期等彙整於表 1.3。

表 1.3「國道 1 號 114k+860 中港溪橋改建工程(第 B102S 標)施工期間環境監測計畫」監測計畫表

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	執 行 監測單位	執 行 監測時間
空氣品質	TSP 、 PM ₁₀ 、 SO ₂ 、 NO _x 、 CO 、 O ₃ 、氣象	工區周界	每月 1 次，每次連續 24 小時		111.02.10~11
噪音振動	L _{eq} 、 L _x 、 L _d 、 L _n 、 L _{dn} 、 L _日 、 L _晚 、 L _夜 、 L _{V10 日} 、 L _{V10 夜}	工區周界	每月 2 次，每次連續 24 小時	廣大地環境科技股份有限公司(環署環檢字第 164 號)	111.02.11~12 111.02.22~23
放流水質	水溫、pH、化學需氧量、生化需氧量、懸浮固體、真色色度	工區放流口	每月 1 次		111.02.10

第二章 本月監測結果數據分析

2.1 空氣品質

本次空氣品質監測於 111 年 2 月 10~11 日執行監測工作，空氣品質測站位於工區周界一處，空氣品質之監測項目包括懸浮微粒 (TSP、PM₁₀) SO₂、NO_x、CO、O₃ 及氣象，各項監測結果彙整於表 2.1，各項空氣品質監測結果係以行政院環保署 109 年 09 月 18 日環署空字第 1091159220 號修正公告之「空氣品質標準」作為比較依據，茲就各項監測結果說明如下：

一、總懸浮微粒 (TSP)

本計畫環境監測，由表 2.1 可知，總懸浮微粒 (TSP) 測值為 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

二、粒徑小於等於 10 微米之懸浮微粒 (PM₁₀)

本計畫環境監測，由表 2.1 可知，懸浮微粒 (PM₁₀) 測值為 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，測值均符合空氣品質標準懸浮微粒 (PM₁₀) 之 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 限值。

三、二氧化硫 (SO₂)

本計畫環境監測，由表 2.1 可知，二氧化硫 (SO₂) 最大小時平均值為 0.003 ppm，其日平均值為 0.002 ppm，符合空氣品質標準(最大小時平均值 0.075 ppm)。

四、二氧化氮 (NO₂)

本計畫環境監測，由表 2.1 可知，二氧化氮 (NO₂) 最大小時平均值為 0.022 ppm，符合空氣品質標準（小時平均值 0.1 ppm）。

五、一氧化碳 (CO)

本計畫環境監測，由表 2.1 可知，一氧化碳 (CO) 最大小時平均值為 0.6 ppm，符合之空氣品質標準 (35 ppm)；最大八小時平均值為 0.3 ppm，亦符合空氣品質標準值（小時平均值 9 ppm）。

六、臭氧(O_3)

本計畫環境監測，由表 2.1 可知，臭氧(O_3)最大小時平均值為 0.041 ppm，符合平均值之空氣品質標準(0.12 ppm)；最大八小時平均值為 0.023 ppm，亦符合空氣品質標準值(小時平均值 0.06 ppm)。

七、氣象

本次測站於觀測日之盛行風向為東北東風，日平均風速為 1.4 m/s，溫度為 18.0°C，濕度為 93.7%。

表 2.1 空氣品質監測成果

項 目	測 站 日 期	工區周界		空氣品質標準
		111.02.10~11		
總懸浮微粒 (TSP)	24 小時值	28	—	—
懸浮微粒 (PM ₁₀)	日平均值	22	100	—
二氧化硫 (SO ₂)	最大小時 平均值	0.003	0.075	—
	日平均值	0.002	—	—
二氧化氮 (NO ₂)	最大小時 平均值	0.022	0.1	—
一氧化碳 (CO)	最大小時 平均值	0.6	35	—
	最大八小時 平均值	0.3	9	—
臭氧(O ₃)	最大小時 平均值	0.041	0.12	—
	最大八小時 平均值	0.023	0.06	—
風速	日平均值	1.4	—	—
風向	最頻風向	ENE	—	—
溫度	日平均值	18.0	—	—
溼度	日平均值	93.7	—	—

註： 1.空氣品質標準摘自民國 109 年 09 月 18 日環署空字第 1091159220 號修正公告之「空氣品質標準」。
 2.單位除 TSP、PM₁₀ 為 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，氣象溫度為 $^\circ\text{C}$ ，濕度為%，風速為 m/s，風向無單位，其餘各項目為 ppm。

2.2 噪音振動

噪音振動監測頻率為每月執行，已於 111 年 2 月 11~12 日及 2 月 22~23 日進行工區周界之噪音振動監測工作。噪音監測結果測站所在位置之管制區類別，依苗栗縣環境保護局之管制區標準表示，本測站所在區域被列為第三類噪音管制區，其相關環境音量之法規標準如表 2.2 所示，本月監測結果彙整於表 2.3。

由於國內尚未制訂環境振動相關管制法規，因此振動監測結果係以「日本振動規制法實施細則之基準值」（表 2.4）進行比較，本月監測結果彙整於表 2.5。茲就各項噪音振動監測結果說明如下：

一、噪音

本月 2 月 11~12 日及 22~23 日之 L_{A} 測值分別為 58.8 dB(A) 及 61.2 dB(A)； $L_{\text{晚}}$ 之測值分別為 58.3 dB(A) 及 58.2 dB(A)； $L_{\text{夜}}$ 之測值分別為 54.0 dB(A) 及 54.5 dB(A)，各時段測值均符合第三類管制區環境音量標準之限值。

二、振動

本月 2 月 11~12 日及 22~23 日 $L_{V10\text{日}}$ 之測值分別為 33.6 dB 及 32.8 dB； $L_{V10\text{夜}}$ 之測值分別為 34.4 dB 及 32.1 dB； $L_{V10(24\text{hr})}$ 之測值分別為 34.0 dB 及 32.5 dB，各時段均能振動均低於日本振動規制之基準值。

表 2.2 一般地區環境音量標準

管 制 區	時 段			均能音量 (L_{eq})		
	日 間	晚 間	夜 間			
第一類管制區	55	50	45			
第二類管制區	60	55	50			
第三類管制區	65	60	55			
第四類管制區	75	70	65			

- 註：1. 環境音量標準係引用環保署 98 年 09 月 04 日公告之「噪音管制區劃定作業準則」。
 2. 日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時，第三、四類管制區指上午七時至晚上八時；晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時，第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時；夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時，第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。
 3. 單位：dB(A)

表 2.3 噪音監測結果

監測測站/日期		時段	L_d	L_n	L_{night}	L_{eq}	L_{max}	L_{dn}
工區周界	111.02.11~12	58.8	58.3	54.0	57.6	84.7	61.9	
	111.02.22~23	61.2	58.2	54.5	59.5	76.8	62.7	
一般地區，第三類管制區		65	60	55	—	—	—	

- 註：1. 管制區標準類屬來源：苗栗縣政府環境保護局。
 2. 管制標準來源：中華民國 98 年 9 月 4 日行政院環境保護署環署空字第 0980078181 號公布之「噪音管制區劃定作業準則」。
 3. “*”表示測值未符合環境音量標準。
 4. 單位：dB(A)。

表 2.4 日本振動規制法施行細則之基準值

區域區分	時間區分	日間標準值 (Lv ₁₀)	夜間標準值 (Lv ₁₀)
第一種區域		65 分貝	60 分貝
第二種區域		70 分貝	65 分貝

註：1.引用日本環境廳「振動規制法」。

- 2.第一種區域指需保持良好居住環境之區域，如住宅區；第二種區域指居住使用區域(住宅區)混合商業及工業區使用地(含工業區)。
- 3.日間時段：上午 5 時、6 時、7 時或 8 時開始到下午 7 時、8 時、9 時或 10 時；夜間時間：下午 7 時、8 時、9 時或 10 時開始到翌日上午 5 時、6 時、7 時或 8 時。
- 4.由於測定值具大幅、不規則之變動特性，故指標值為日本「振動規制法施行細則」中所指定之 Lv₁₀。

表 2.5 振動監測結果

監測測站/日期	時段	Lv ₁₀ 日	Lv ₁₀ 夜	Lv ₁₀ (24 hr)
工區周界	111.02.11~12	33.6	34.4	34.0
	111.02.22~23	32.8	32.1	32.5
第二種區域		70.0	65.0	—

註：1.日本振動規制法施行細則第一種區域約相當我國噪音管制類屬第一、二類，第二種區域約相當我國噪音管制類屬第三、四類。

2.法規值係參考日本振動規制法施行細則。

3.單位：dB。

2.3 水質

本次放流水質監測頻率係每月一次，於 111 年 2 月進行監測工作，測站位於工區放流口進行監測作業，監測結果以水污染防治之營建工地放流水標準為依據，茲就各項監測結果彙整於表 2.6。

表 2.6 水質監測成果

項目 監測日期	pH	水溫	懸浮 固體	化學 需氧量	生化 需氧量	真色色度
111.02.10	7.3	17.4	12.7	12.4	3.4	27
營建工地 放流水標準	6.0~9.0	註 2	30	100	30	300

註：1. 資料來源：行政院環保署民國 108 年 04 月 29 日環署水字第 1080028628 號令修正發布之「放流水標準」。

2. 摄氏 38°C 以下(適用於 5-9 月)，攝氏 35°C 以下(適用於 10 月至翌年 4 月)。

3. 測試值低於方法偵測極限(MDL)之測定以"N.D."表示。

4. 測試值低於檢量線最低濃度而高於 MDL 濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。

5. "*"表示超出水體標準值。

第三章 檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

一、空氣品質

本月空氣品質調查結果，測值均符合行政院環保署 109 年 09 月 18 日最新公告之「空氣品質標準」。

二、噪音振動

本月噪音振動調查結果，均能符合所屬第三類管制區環境音量標準及「日本振動規制法實施細則之基準值」之限值。

三、放流水質

本月水質調查結果，測值均符合放流水標準。

3.2 建議事項

- 一、運輸車輛車斗以蓬布覆蓋，防止土砂或泥水掉落地面引起塵土飛揚或污染路面。
- 二、工地表土裸露部分經常灑水，保持一定濕度，防止粉塵飛揚。
- 三、工程車輛駛離施工區前，於洗車台先清洗車身及輪胎上之泥土。
- 四、施工期間依行政院環境保護署公告之「營建工程空氣污染防治設施管理辦法」，進行工地空氣污染防治。
- 五、進行基地周界噪音監測，若超出營建工程噪音管制標準，立即責成承包商更換或調整施工機具種類、數量。經機具調整無效之地區，採用臨時隔音或吸音設施。
- 六、嚴禁運輸車輛超速或超載，以降低運輸道路沿線噪音振動影響。
- 七、施工期間應隨時注意各項設施之維護，以保持清晰完整及有效性。
- 八、臨時排水路出口設置沉砂池，將逕流中之泥沙沉澱後再排入區外水路。

附錄一 檢測執行單位之認證資料




行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第164號

廣大地環境科技股份有限公司經本署依
「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合
格特發此證。

本證有效期限自108年04月29日至
113年04月28日止

許可證內容詳見副頁



中華民國 108 年 4 月 26 日



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第164號

第1頁共3頁

檢驗室名稱：廣大地環境科技股份有限公司

檢驗室地址：臺中市工業區四十一路30號

檢驗室主管：黃志傑

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 1、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (NIEA E202)
- 2、水量：水量測定方法-容器法 (NIEA W020)
- 3、水量：水量測定方法-流速計法 (NIEA W022)
- 4、事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）：事業放流水採樣方法 (NIEA W109)
- 5、導電度：水中導電度測定方法-導電度計法 (NIEA W203)
- 6、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C～105°C乾燥 (NIEA W210)
- 7、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C～105°C乾燥 (NIEA W210)
- 8、水溫：水溫檢測方法 (NIEA W217)
- 9、真色色度：水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (NIEA W223)
- 10、溶解性錳：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W305)
- 11、溶解性鐵：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W305)
- 12、鉛：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 13、銀：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 14、銅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 15、鋅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 16、錳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 17、總鉻：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)

(續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第164號


第2頁共3頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 18、鎳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 19、鎘：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 20、鐵：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 21、六價鉻：水中六價鉻檢測方法—比色法 (NIEA W320)
- 22、汞：水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
- 23、硒：水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W341)
- 24、硼：水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (NIEA W404)
- 25、氯鹽：水中氯鹽檢測方法—硝酸汞滴定法 (NIEA W406)
- 26、氯鹽：水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (NIEA W407)
- 27、自由有效餘氯：水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (NIEA W408)
- 28、總餘氯：水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (NIEA W408)
- 29、氰化物：水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (NIEA W410)
- 30、氟鹽：水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (NIEA W413)
- 31、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (NIEA W418)
- 32、溶氧量：水中溶氧檢測方法—碘定量法 (NIEA W422)
- 33、總氮：水中總氮檢測方法 (NIEA W423)
- 34、氫離子濃度指數 (pH值)：水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法—電極法 (NIEA W424)
- 35、正磷酸鹽：水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)
- 36、總磷：水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)
- 37、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (NIEA W430)
- 38、硫化物：水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (NIEA W433)
- 39、砷：水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
- 40、氨氮：水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (NIEA W448)
- 41、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法 (NIEA W451)
- 42、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (NIEA W452)
- 43、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (NIEA W452)
- 44、溶氧量：水中溶氧檢測方法—電極法 (NIEA W455)

(續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第164號


第3頁共3頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 45、油脂：水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (NIEA W505)
 - 46、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法 (NIEA W510)
 - 47、海水中化學需氧量：海水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W514)
 - 48、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W515)
 - 49、含高鹵離子化學需氧量：含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W516)
 - 50、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W517)
 - 51、酚類：水中總酚檢測方法—分光光度計法 (NIEA W521)
 - 52、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (NIEA W525)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署108年3月15日環署授檢字第1080001560號及108年7月24日環署授檢字第1080004543號函辦理。



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第164號

第1頁共2頁

檢驗室名稱：廣大地環境科技股份有限公司

檢驗室地址：臺中市工業區四十一路30號


檢驗室主管：黃志傑

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 1、排放管道中排氣流速檢測：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法
(NIEA A101)
- 2、排放管道中粒狀污染物：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法
(NIEA A101)
- 3、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (NIEA A102)
- 4、空氣中異味污染物：異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (NIEA A201)
- 5、排放管道中異味污染物：異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法
(NIEA A201)
- 6、空氣中細懸浮微粒 (PM_{2.5}) (採樣)：空氣中懸浮微粒 (PM_{2.5}) 檢測方法—手動採樣法 (NIEA A205)
- 7、空氣中粒狀污染物 (自動測定)：空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (NIEA A206)
- 8、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (NIEA A301)
- 9、空氣中鎘及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (NIEA A301)
- 10、排放管道中氮氧化物 (自動測定)：排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (NIEA A411)
- 11、排放管道中二氧化硫 (自動測定)：排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (NIEA A413)
- 12、排放管道中二氧化碳 (自動測定)：排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (NIEA A415)
- 13、空氣中二氧化硫 (自動測定)：空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法
(NIEA A416)

(續接空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第164號

第2頁 共2頁

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 14、空氣中氮氧化物（自動測定）：空氣中氮氧化物自動檢驗方法—化學發光法（NIEA A417）
- 15、空氣中臭氧（自動測定）：空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法（NIEA A420）
- 16、空氣中一氧化碳（自動測定）：空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法（NIEA A421）
- 17、排放管道中氧氣（自動測定）：排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（NIEA A432）
- 18、排放管道中一氧化碳（自動測定）：排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外線法（NIEA A704）
- 19、空氣中總碳氫化合物：空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（NIEA A740）
(以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署108年3月15日環署授檢字第1080001560號、108年5月27日環署授檢字第1080003141號及108年6月17日環署授檢字第1080003605函辦理。



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第164號

第1頁共1頁

檢驗室名稱：廣大地環境科技股份有限公司

檢驗室地址：臺中市工業區四十一路30號

檢驗室主管：黃志傑

許可類別：噪音檢測類

許可項目及方法：

- 1、一般環境噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
- 2、固定音源噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
- 3、低頻噪音：環境低頻噪音測量方法 (NIEA P205)
(以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署108年3月15日環署授檢字第1080001560號函及109年10月12日環署授檢字第1091005603號函辦理。

附錄二 空氣品質監測報告



GDD 廣大地環境科技股份有限公司

台中市工業區41路30號 TEL:04-23595668 FAX:04-23595667

空氣樣品檢測報告

受測單位：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

採樣地點：—

採樣單位：廣大地環境科技股份有限公司

專案編號：111Z0182 報告編號：111Z018201 行程代碼：一
採樣日期：111年02月10~11日 收樣日期：111年02月11日 報告日期：111年02月22日
樣品特性：大氣 業別：一 檢測目的：自評
採樣方法：NIEA A102.13A 聽終人：侯惠文

備註： 1.本報告共 3 頁，分離使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

負責人：林怡君

檢驗室主任：

John H. Gandy

怡君林

廿四

廣大地環
境科技股份
有限公司
報告專用章



GDD 廣大地環境科技股份有限公司
Guang Da Di Environmental Technologies Co.,Ltd

台中市工業區41路30號 TEL:04-23595668 FAX:04-23595667

空氣樣品檢測報告

受測單位：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

採樣地點：—

採樣單位：廣大地環境科技股份有限公司

專案編號：111Z0182

報告編號：111Z018201

行程代碼：—

採樣日期：111年02月10~11日

收樣日期：111年02月11日

報告日期：111年02月22日

樣品特性：大氣

業 別：—

檢測目的：自評

採樣方法：同下列檢測方法

聯絡人：侯惠文

樣 品 編 號	1110211ZA02-03			檢測方法 (空氣品質標準)	備 註	
採 樣 時 間	02/10 14:00~02/11 14:00					
樣品名稱	檢測值	工區周界				
檢測項目	單位					
粒徑小於等於10微米之懸浮微粒(PM_{10}) (日平均值)	$\mu g/m^3$	22		NIEA A206.11C	100	
二氧化硫(SO_2) (最大小時平均值)	ppm	0.003		NIEA A416.13C	0.075	
二氧化硫(SO_2) (日平均值)	ppm	0.002		NIEA A416.13C		
二氧化氮(NO_2) (最大小時平均值)	ppm	0.022		NIEA A417.12C	0.1	
二氧化氮(NO_2) (日平均值)	ppm	0.013		NIEA A417.12C		
氮氧化物 (日平均值)	ppm	0.019		NIEA A417.12C		
一氧化氮(NO) (日平均值)	ppm	0.006		NIEA A417.12C		
一氧化碳(CO) (最大小時平均值)	ppm	0.6		NIEA A421.13C	35	
一氧化碳(CO) (最大八小時平均值)	ppm	0.3		NIEA A421.13C	9	

備註：1.本報告共 3 頁，分離使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

負責人：林 怡 君

怡君
林

檢驗室主任：

志傑
黃

報告專用章
廣大地環科股份有限公司



GDD 廣大地環境科技股份有限公司
Guang Da Di Environmental Technologies Co.,Ltd

台中市工業區41路30號 TEL:04-23595668 FAX:04-23595667

空氣樣品檢測報告

受測單位：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

採樣地點：一

採樣單位：廣大地環境科技股份有限公司

專案編號：111Z0182

報告編號：111Z018201

行程代碼：一

採樣日期：111年02月10~11日

收樣日期：111年02月11日

報告日期：111年02月22日

樣品特性：大氣

業 別：一

檢測目的：自評

採樣方法：同下列檢測方法

聯絡人：侯惠文

樣 品 編 號		1110211ZA02-03		檢測方法 (空氣品質標準)	備 註	
採 樣 時 間		02/10 14:00~02/11 14:00				
樣品名稱	檢測值	工區周界				
檢測項目	單位					
臭氧(O ₃) (最大小時平均值)	ppm	0.041		NIEA A420.12C	0.12	
臭氧(O ₃) (最大八小時平均值)	ppm	0.023		NIEA A420.12C	0.06	
風速 (日平均值)	m/s	1.4		風速風向計		
風向 (最頻風向)	—	ENE		風速風向計		
溫度 (日平均值)	°C	18.0		溫濕度計		
濕度 (日平均值)	%	93.7		溫濕度計		
以下空白						

備註：1.本報告共 3 頁，分離使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

負 責 人：林 怡 君

怡
君

檢驗室主任：

志
傑

廣
大
地
環
科
技
股
份
有
限
公
司
環
保
專
用
章

廣大地環境科技股份有限公司

採樣紀錄—照片說明

專案編號： 111Z0182 專案名稱： 國道1號114K+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

	
工區周界	

附 件

監測時段數據表及現場校正紀錄表

廣境份報
廣大地環境科技股份有限公司
地環科技股份有限公司
空氣品質監測時段數據表

計劃名稱：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

專案編號：111Z0182

監測地點：工區周界

監測日期：111.02.10-11

收樣日期：111.02.11

樣品編號：1110211ZA02-03

監測人員：陳奕臺、賴振宇

時間	NO ppb	NO ₂ ppb	NO _X ppb	SO ₂ ppb	CO ppm	O ₃ ppb	CH ₄ ppm	NMHC ppm	THC ppm	PM ₁₀ μg/m ³	TEMP °C	RH %	WD	WS m/s	
14:00	3.3	13.9	17.2	2.1	0.15	27.9	—	—	—	26	18.4	91.7	ENE	2.9	
15:00	3.2	14.0	17.2	2.2	0.15	26.8	—	—	—	12	18.1	93.5	ENE	3.2	
16:00	3.7	16.6	20.3	2.6	0.15	23.8	—	—	—	12	18.7	90.7	ENE	2.5	
17:00	2.8	16.9	19.7	2.2	0.21	23.3	—	—	—	16	18.6	91.4	ENE	2.6	
18:00	2.9	18.5	21.4	2.6	0.22	22.3	—	—	—	17	18.6	90.6	ENE	2.8	
19:00	2.9	19.1	22.0	2.8	0.25	19.4	—	—	—	21	18.7	90.8	ENE	2.4	
20:00	2.6	17.3	19.8	3.1	0.24	20.5	—	—	—	19	18.7	90.1	ENE	1.7	
21:00	2.4	18.3	20.7	2.9	0.22	18.3	—	—	—	20	18.5	90.1	SSE	1.4	
22:00	2.6	22.3	24.9	3.3	0.28	12.0	—	—	—	23	17.8	93.8	SSW	0.7	
23:00	5.6	17.4	23.0	2.5	0.38	4.4	—	—	—	25	16.9	95.8	SSW	0.3	
00:00	9.3	14.7	24.0	2.3	0.29	3.5	—	—	—	23	16.1	98.3	SSE	0.4	
01:00	8.8	14.8	23.6	2.3	0.27	3.6	—	—	—	19	16.0	99.8	SE	0.6	
02:00	11.0	8.4	19.4	2.2	0.22	3.0	—	—	—	13	15.2	100.0	ESE	0.7	
03:00	9.6	7.6	17.2	2.1	0.23	3.0	—	—	—	10	15.1	100.0	SSW	0.3	
04:00	7.0	7.8	14.7	2.1	0.17	4.3	—	—	—	11	15.9	100.0	S	0.4	
05:00	6.8	9.9	16.8	2.2	0.17	4.0	—	—	—	10	16.5	100.0	ESE	0.5	
06:00	10.7	11.6	22.3	2.3	0.26	3.4	—	—	—	19	16.8	100.0	S	0.4	
07:00	14.3	10.7	25.0	2.3	0.48	3.8	—	—	—	27	17.0	100.0	SSW	0.4	
08:00	8.4	13.8	22.1	2.4	0.59	10.4	—	—	—	44	18.1	97.7	NW	1.1	
09:00	8.5	12.6	21.1	2.5	0.21	21.3	—	—	—	36	19.8	89.0	SW	1.3	
10:00	9.1	14.6	23.7	2.9	0.21	24.1	—	—	—	40	21.5	80.3	SSW	1.3	
11:00	3.9	7.6	11.5	2.4	0.16	35.3	—	—	—	32	20.2	88.7	W	2.3	
12:00	3.0	6.2	9.2	2.3	0.12	39.4	—	—	—	27	20.5	89.8	WSW	2.0	
13:00	3.6	6.9	10.5	2.2	0.14	41.2	—	—	—	35	21.4	87.5	SW	2.1	
最大值	14.3	22.3	25.0	3.3	0.59	41.2	—	—	—	44	21.5	100.0	最頻 風向	3.2	
最小值	2.4	6.2	9.2	2.1	0.12	3.0	—	—	—	10	15.1	80.3		ENE	0.3
平均值	6.1	13.4	19.5	2.5	0.24	16.6	—	—	—	22	18.0	93.7			1.4
八小時平均值	—	—	—	—	0.30	22.8	—	—	—	—	—	—	—		

廣大地環境科技股份有限公司
空氣品質監測現場記錄表

專案編號：111乙0182 專案名稱：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

監測人員：賴振序 陳奕臺 監測地點：工區周界


監測項目： TSP PM₁₀ PM_{2.5} SO₂ NOx(NO, NO₂) CO O₃

THC(CH₄, TNMHC) Pb Cd 其他 氣象

架站：111年2月10日12時56分 架站當天氣候狀況：陰

收站：111年2月11日14時43分 收站當天氣候狀況：陰

監測位置圖描述



座標：X 238599 Y 272931

現場監測狀況描述：

1.採樣口離地高度：氣狀物：3.9 m, PM₁₀：4.1 m, TSP：2.8 m

2.距最近反射物距離：氣狀物：3.3 m, PM₁₀：3.4 m, TSP：4.9 m

3.採樣口周圍開放角度：360°

時間	狀況說明
	偶有車輛經過，測點近國道1號。

審核者：蔡柄璋 / 1

廣大地環境科技股份有限公司
空氣中粒狀污染物檢測分析紀錄表

專案名稱：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

專案編號：11120182

採樣人員：胡振宇

收樣人員：吳昊鴻

收樣日期：111 1600

檢測項目	<input checked="" type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd	Blank	<input type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd	<input type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd	<input type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd	<input type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd
測站名稱	工區周界					
濾紙編號	037537	037536				
檢驗室樣品編號	11102112A02 -01	-02				
樣品形式	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
樣品外觀	灰色	白色	色	色	色	色
樣品保存方式	室溫密封	室溫密封	室溫密封	室溫密封	室溫密封	室溫密封
採樣日期	10 ~ 11	—	~	~	~	~
天氣	陰	—				
採樣起迄時間	14:00 ~ 14:00	—	~	~	~	~
採樣前	暖機時間 Qs (m³/min)	13:18 ~ 13:23 1.20	—	~	~	~
	溫度 (°C)	19.0	—			
	大氣壓力 (mbar)	1019	—			
採樣後	暖機時間 Qe (m³/min)	— ~ — 1.20	—	~	~	~
	溫度 (°C)	21.5	—			
	大氣壓力 (mbar)	1018	—			
樣品回收時間	11 14:04	10 13:14				
累計時器讀值(min)	1440	—				
採樣時間T(min)	1445	—				
採樣體積V(m³)	1934.00	—				
濾紙初重Ws(g)	3.2785	3.2855				
濾紙末重We(g)	3.3275	3.2858				
補集重We-Ws(g)	0.0490	0.0003				
粒狀物濃度C(µg/m³)	28	*				
空氣中 Pb (µg/m³)	—	—				
空氣中 Cd (µg/m³)	—	—				
備註：1. 採樣體積V = (Qs + Qe) / 2 × T；T包括前後暖機時間。 2. 粒狀物濃度C = (We - Ws) / V × 10⁶						

分析人員：胡振宇

驗算人員：林廷志

審核人員：王惠金

廣大地環境科技股份有限公司

空氣品質監測現場使用/檢查記錄表

專案編號：H1120182 計畫名稱：國道1號114K+800中港溪橋改建工程 測點名稱：工廠周界 監測日期：111.2.10-11

標準鋼瓶：ER500 1432 氣體壓力：1100 psi 測漏：是 否 氣氣鋼瓶：028 氣體壓力：— psi 測漏：是 否
甲烷鋼瓶：BIS49324 氣體壓力：— psi 測漏：是 否 零值鋼瓶：391 氣體壓力：— psi 測漏：是 否

儀器型號		APNA-370	APSA-370	APMA-370	APOA-370	APHA-370		BAM-1020		
濾紙累計使用站次		9	9	9	9	9		—		
採樣流量 L/min	讀值	1.0	0.6	1.6	0.6	—		—		
	標準值	1.1 ± 0.3	0.6 ~ 1.0	1.0 ~ 2.0	0.5 ~ 0.9	0.9 ± 0.3		—		
檢測項目		NOx		SO ₂		CO		O ₃		
測漏時間		採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	
		13:10	14:34	13:10	14:34	13:10	14:34	13:10	14:34	
零點 檢查	時間	13:28 13:34	14:01 14:06	13:28 13:34	14:01 14:06	13:28 13:34	14:01 14:06	13:28 13:34	14:01 14:06	射源強度檢查 (mg/m ³)
	測值	1.0 0.6	0.6 0.9	0.9 0.9	0.09 0.04	4.8 1.3				讀值 0.869
	誤差	1.0 0.6	0.6 0.9	0.9 0.9	0.09 0.04	4.8 1.3				ABS值 0.840
	偏移值	-0.4 —	0.3 —	— -0.05	— -3.5					誤差 3.5 %
	偏移允許值	± 20 ppb	± 4 ppb	± 0.5 ppm	± 20 ppb	≤ 0.4 ppm		規範 ± 5 %		
全幅 檢查	時間	13:35 13:41	14:07 14:12	13:35 13:41	14:07 14:12	13:35 13:41	14:07 14:12	13:47 13:52	14:19 14:25	流量檢查 (L/min)
	測定範圍	200 ppb	200 ppb	20 ppm	200 ppb	50 ppm		1	16.258	
	標準值	170.9 ppb	160.0 ppb	16.04 ppm	160.0 ppb	ppm		2	16.266	
	測值	180.2 178.6	162.9 162.7	16.14 16.18	163.8 161.0			3	16.281	
	誤差	9.3 7.7	2.9 16.27	0.10 0.14	3.8 1.0			平均	16.268	
	偏移值	-1.6 —	-0.2 —	0.04 —	-2.8 —				誤差 -2.6 %	
中 量 量 檢 查	偏移允許值	± 20 ppb	全幅 ± 3 %	全幅 ± 2 %	± 20 ppb	≤ 0.8 ppm		16.7 L/min ± 10 %		
	時間	14:13 14:18	14:13 14:18	14:13 14:18	14:26 14:32					
	標準值	34.2 ppb	32.0 ppb	3.21 ppm	48.0 ppb	ppm		ppm		
	測值	36.2 —	31.8 —	3.21 —	49.2 —					
	偏移	2.0 —	-0.02 —	0.00 —	1.2 —					
器 應 間	偏移允許值	± 20 ppb	全幅 ± 3 %	全幅 ± 2 %	± 20 ppb	≤ 0.8 ppm				
	上升時間	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	反應 時間 T90	時間	反應時間 (< 2 min)	< 2 min	< 15 min			
	下降時間	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合								
	反應時間 (濃度至 95%)	< 15 min	< 5 min	< 2 min	< 15 min					
1. 濾紙累計使用至少 15 站次須更換。 2. 誤差 = 採樣前(後)測值 - 標準值；偏移值 = 採樣後測值 - 採樣前測值 3. 乾式氣體流量計：型號/序號： <u>530H</u> / <u>14473</u> 4. 誤差： $\frac{(\text{讀值} - \text{標準值})}{\text{標準值}} * 100\%$; 誤差值：測值 - 標準值										

檢人員：賴振宇

驗算人員：陳奕寧

廣大地環境科技股份有限公司

周界儀器現場校正檢查紀錄表

儀器型號：TISCH/TE-5005

儀器序號：316307

校正資料：

小孔流量校正器						浮子流量計多點校正		
序號	校正日期	斜率 (m)	截距 (b)	溫度 (°C)	大氣壓力 (hPa)	校正日期	斜率 (m)	截距 (b)
2694	2021.2.20	2.1051	-0.0447	22.5	1016.9.	2021.1.2	1.1135	-0.1810

使用紀錄：

使用日期	使用人員	單點校正	環境溫度 Ta (°C)	大氣壓力 Pa (mbar)	測漏 是否正常	水柱壓差 ΔH (inH ₂ O)	校正流量 Ycal (m ³ /min)	浮子流量 Y (m ³ /min)	流量誤差 (%)	碳刷使用 累計時數 (hr)	地點
11-1 17-18	李政洋	採樣前	20.0	1013	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.7	1.51	1.50	-0.7	169	廠址內
		採樣後	19.5	1021	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.6	1.50	1.50	0.0		
11-1 18-19	李政洋	採樣前	19.5	1019	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.7	1.51	1.50	-0.7	193	新竹市工業區
		採樣後	20.5	1017	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.6	1.50	1.50	0.0		
11-1 21-22	李政洋	採樣前	19.5	1005	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.7	1.50	1.50	0.0	217	工廠下風處
		採樣後	21.5	1001	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.7	1.49	1.50	0.7		
11-2 7-28	賴振宇	採樣前	18.5	1006	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.8	1.51	1.50	-0.7	241	新竹市下風處
		採樣後	16.5	1008	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.8	1.52	1.50	-1.3		
11-2 9-10	陳英臺	採樣前	16.0	1020	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.7	1.52	1.50	-1.3	265	工廠周圍
		採樣後	18.0	1020	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.8	1.52	1.50	-1.3		
11-2 10-11	陳英臺	採樣前	19.0	1019	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.7	1.51	1.50	-0.7	289	工廠周界
		採樣後	21.5	1018	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.8	1.51	1.50	-0.7		
11-2 12-13	賴振宇	採樣前	19.0	1020	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.7	1.50	1.50	-0.7	313	福德祠
		採樣後	20.0	1015	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.8	1.51	1.50	-0.7		

備註： 1. 校正流量係水柱壓差 ΔH 代入小孔校正迴歸方程式，計算所得之流量Q，再代入多點校正迴歸方程式 $Y_{cal} = m Q + b$ ，所得之 Y_{cal} 。

$$\text{小孔校正迴歸方程式: } \sqrt{\Delta H} \times \frac{Pa}{1013.25} \times \frac{298}{Ta + 273} = mQ + b$$

2. 溫度、氣壓變化超過小孔校正器校正時之溫度 $\pm 15^{\circ}\text{C}$ 或氣壓 $\pm 80\text{ mbar}$ ，由小孔迴歸方程式計算出流量 Q_a 後，依下式補正，再代入多點校正迴歸方程式計算校正流量 Y_{cal} ：

$$Q = Q_a \times \frac{273 + Ta}{298} \times \frac{1013.25}{Pa}$$

3. 流量誤差(%) = (浮子流量 - 校正流量) ÷ 校正流量；流量誤差超過 $\pm 7\%$ 時須重做多點校正。

4. 碳刷累計時數超過500小時，須更換碳刷並重新做多點校正。

錦德氣體股份有限公司
分析報告

客戶名稱：廣大地

鋼瓶編號：ER0001480

訂單號碼：----

充填日期：110.06.28

鋼瓶體積：A16 L

批次號碼：----

分析日期：110.06.30

凡爾規格：CGA660

報告編號：1100630056

使用期限：111.06.30

填充壓力：120 kg/cm² (35°C)

分析物名稱	配製濃度	分析濃度	測量單位	分析精度(±)	追溯源型態	分析儀器
Nitric Oxide	11	12.27	Molar ppm	2%	Chemical	Analyzer
Sulfur Dioxide	11	11.49	Molar ppm	2%	Chemical	Analyzer
Carbon Monoxide	1100	1152	Molar ppm	±%	Chemical	Analyzer
Methane	1375	1410	Molar ppm	±%	Chemical	GC/FID
Nitrogen			Balanced Gas			

追溯瓶號：CC507674

備註	1 此分析報告日期為使用期限之當日。	2 當瓶內壓力低於100 psi時，請更換新瓶。以保證安全與正確性。	3 在此所列之標準樣品，適用於滿至中華民國國家標準之標準。	4 充填壓力(120)±10%之公差，為充填時所允許之公差。	5 本標準氣最低貯存壓力為100psi。	6 此分析報告不可部份摘錄複製，但全文複製除外。

公司名稱：錦德氣體股份有限公司

電話：(07)624-2527(8線)

公司地址：高雄市岡山區本洲工業區本工五路15號

傳真：(07)624-2535

實驗室名稱：品管實驗室

E-mail：jdgas@ms19.hinet.net

實驗室主管：李強忠

Web Site：www.jdgas.com.tw

Lotus Strait



報告簽署人
Wout gas problems

2007.05

廣大地環境科技股份有限公司
空氣品質監測儀 NO₂ 轉換率測試

校正頻率：半年

校正類別：定期校正 維修後

校正日期：110.12.29

多點校正檢量線

儀器型號	APNA-370	項目	NO	NOX
儀器序號	FG9FR0TU	斜率	0.9947	0.9990
校正日期	110.12.29	截距	0.3381	0.7286


GPT校正

NO測定範圍		NO	NOx	[NO] _{ORIG}	[NOx] _{ORIG}
上限濃度(ppb)	90%	讀值	讀值		
>200	180	177.6	182.5	[NO] _{REM}	[NOx] _{REM}
NO ₂ 全幅(ppb)	[NO ₂] _{OUT}	NO	NOx		
	全幅±20 ppb	讀值	讀值		
160	156.1	172.3	181.5	178.2	182.3

NO ₂ 濃度	全幅					
	0%	20%	40%	60%	80%	100%
NO分析值	177.6	148.3	118.0	86.2	57.6	22.3
NOx分析值	182.5	181.6	181.5	181.6	182.3	181.5
NO ₂ 分析值	4.9	33.3	67.5	95.4	128.7	159.2
[NO] _{REM}	178.2	148.7	118.3	86.3	53.5	22.1
[NOx] _{REM}	182.3	181.4	181.4	181.4	182.1	181.3
[NO ₂] _{OUT}	0.0	29.5	59.9	91.9	124.7	156.1
[NO ₂] _{CONV}	0.0	28.6	58.9	91.0	124.5	155.1


二氧化氮轉換率Ec(%)：99.8%，Ec須大於96%。

校正曲線圖



二氧化氮檢量線曲線圖

$$Y = 1.0077 X + -4.4519 \quad R = 0.9999$$



二氧化氮轉換率曲線圖

$$Y = 0.9975 X + -0.4798 \quad R = 0.9999$$

使用人員：齊天祐

審核人員：蔡淑君

廣大地環境科技股份有限公司
乾式氣體流量校正器校正紀錄表

校正頻率：半年

受 校 儀 器	儀器廠牌：	BIOS	校 正 環 境	校正日期：	110 年 9 月 8 日				
	儀器型號：	530H		大氣壓力Pa：	984.6	mbar			
	儀器序號：	144733		大氣溫度Ta：	27.3	°C			
	使用範圍：	0.3~30 L/min		飽和水蒸氣壓Pv：	—	mmHg			
校 正 設 備	儀器名稱：	乾式氣體流量校正器	校 正 方 法	1、串連待校件與標準件並調整至所需之校正流量，連續測定五次，比較標準件與待校件在標準狀態下之真實流量，以求得兩者之差異值。					
	儀器型號：	530+H							
	儀器序號：	160464							
	使用範圍：	0.3~30 L/min		2、標準件530+H之測值均已回歸至標準狀態(1atm, 0°C)。					
校 正 數 據	校正流量 (L/min)	測定流量(L/min)					真實流量 (1atm, 0 °C)	差異值 (%)	
		1	2	3	4	5			平均
	1	標準件 1.0145	1.0089	1.0076	1.0127	1.0165	1.0120	1.0120	0.7
		待校件 1.1527	1.1638	1.1472	1.1527	1.1539	1.1531	1.0187	
	3	標準件 3.0058	3.0019	3.0026	3.0016	3.0051	3.0034	3.0034	0.7
		待校件 3.4417	3.4317	3.4288	3.4157	3.3958	3.4227	3.0237	
	5	標準件 5.0169	5.0085	5.0126	5.0127	5.0138	5.0129	5.0129	0.5
		待校件 5.6954	5.7017	5.7024	5.7068	5.7086	5.7029	5.0381	
	10	標準件 10.008	10.041	10.029	10.054	10.031	10.033	10.033	0.4
		待校件 11.390	11.389	11.412	11.405	11.398	11.399	10.070	
15	標準件 15.078	15.064	15.089	15.072	15.035	15.068	15.068	0.6	
	待校件 17.136	17.141	17.204	17.154	17.137	17.154	17.154		
19	標準件 19.003	19.017	19.062	19.047	19.052	19.036	19.036	0.6	
	待校件 21.674	21.654	21.708	21.685	21.628	21.670	19.144		
	標準件								
	待校件								
備 註	1. 氣體流量計之檢量線 $Y = 1.0055 X + -0.0019$ 相關係數 $r = 0.9999$								
	2. 差異值(%) = $\frac{(待校件真實流量 - 標準件真實流量)}{標準件真實流量} \times 100\%$								
	3. 品保目標：待校件真實流量與標準件真實流量之差異值 < ± 2 %。								

校正人員：林志豪

審核人員：



展興國際股份有限公司台中校正實驗室

台中市西屯區工業區 31 號 2 號
TEL: 04-23508350
FAX: 04-23550866

校 正 報 告

(CALIBRATION REPORT)

報告編號 No.: TF100051

本報告第 1 頁含內頁共 3 頁

報告發行日期: 2021 年 7 月 13 日



2020

本報告分離使用無效。

報告簽署人:

校正人員:

驗室主管:

展興國際股份有限公司台中校正實驗室
(流量校正實驗室)

第 2 頁，共 3 頁

報告編號: TF100051

一、校正結果：

儀器流率 cm ³ /min	標準流率 cm ³ /min	相對器差 %	涵蓋因子 k	擴充不確定度 %
19874	19958	-0.42	1.98	0.30
19847	19930	-0.41	1.98	0.30
19820	19912	-0.46	1.98	0.30
9946.2	10004	-0.58	1.98	0.30
9950.6	10003	-0.52	1.98	0.30
9951.3	10001	-0.50	1.98	0.30
4973.9	5006.2	-0.64	1.98	0.32
4973.2	5006.2	-0.66	1.98	0.32
4976.5	5006.4	-0.60	1.98	0.32
1003.2	1007.5	-0.42	1.98	0.30
1003.1	1007.5	-0.44	1.98	0.30
1003.1	1007.7	-0.45	1.98	0.30
403.29	405.28	-0.49	1.98	0.30
403.19	405.29	-0.52	1.98	0.30
403.26	405.29	-0.50	1.98	0.30

二、校正說明：

- 校正地點：台中校正實驗室流量校正區。
- 被校流量計之校正係數與本實驗室標準系統作直接比較校正。
- 本校正之執行，首先串聯被校流量計與標準系統之 MOLBLOC 流量計，並以 MFC 控制所需求之校正流率，等待流率穩定後，依設定校正時間開始擷取該期間內標準系統積流率與被校流量計之體積流率、氣體溫度與壓力，並據以換算出通過被校流量計之標準體積流率。
- 將被校流量計之平均體積流率($q_{v,m}$)與標準體積流率($q_{v,s}$)進行計算，求出相對器差(E_R)，定義如下：

$$E_R = (q_{v,m} - q_{v,s}) / q_{v,s}$$

5. 相對器差之標準不確定度計算公式如下：

$$u_0(E_R) = (q_{v,m} / q_{v,s}) \sqrt{(-u(q_{v,s}) / q_{v,s})^2 + (u(q_{v,m}) / q_{v,s})^2}$$

其中 $u(q_{v,s}) / q_{v,s}$ 為標準系統標準體積流率測值的相對標準不確定度，依據評估報告 PTTL-SP-06 進行評估。 $u(q_{v,m}) / q_{v,s}$ 為被校流量計流率測值的標準不確定度，其值依視誤誤差估算。

- 擴充不確定度為其組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積而得，涵蓋因子 k 由組合標準

POLYTECH hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform the calibration are traceable to NML/ROC. The calibration management and technical are in compliance ISO/IEC 17025:2017.

展興國際股份有限公司特此證明本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至國家度量衡標準實驗室，校正管理及技術均符合 ISO/IEC 17025:2017 之要求。

In valid for separation using.
本報告分離使用無效。

校正人員:

驗室主管:

報告簽署人:

展興國際股份有限公司台中校正實驗室
(流量校正實驗室)

報告編號：TF100051

第 3 頁，共 3 頁

準不確定度之有效自由度所對應之 95% 信賴水準的 t 分配而得。

7. 本校正作業使用介質為空氣，被校件參考狀態為 1 atm (101.325 kPa) @ 25 °C。

三、參考資料：

1. Molbloc/Molbox1+氣體流量校正標準作業程序書, PTTL-SP-01, 2.0 版, 展興國際股份有限公司台中校正實驗室(流量校正實驗室), 2021 年。
2. Molbloc/Molbox1+氣體流量量測不確定度評估, PTTL-SP-06, 1.0 版, 展興國際股份有限公司台中校正實驗室(流量校正實驗室), 2020 年。

四、實驗室聲明：

1. 本報告僅對此校正件有效，未獲得實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

-----<以下空白>-----

外部校正報告簽收章	
日期	准予接收
日期	100214
品保員	彭林青

允收率： $\leq \pm 2\%$



廣大地環境科技股份有限公司
正紀錄表

半年

3. 品保目標：(1)相關係數 r 值 ≥ 0.995 。(2)平均流量與儀器設定流量之差異值 $< \pm 2\%$ 。

4. 設定滿量倣作數值依備器顯示填寫。

卷之三

5. 條正便用之天氣壓力計
T = 99.4 ° 溫度計：

卷之三

審核人員：陳文政

LAB-C-053 1.4版 106.07.01啟用

校正頻率：半年

儀器型號：	JAB104010	校正日期：	110 年 / 2 月 2 日						
儀器序號：	10710214	大氣壓力 Pa：	992 mbar						
待校PORT：	SOURCE 1	大氣溫度 Ta:	21.0 °C						
校正範圍：	0 - 100 CC	校正氣體：	Air						
儀器名稱：	乾式氣體流量校正器	校正待校件與標準件，設定所需之流量，待穩定後，點擊乾式氣體流量校正器，測定五次，紀錄流量平均值，計算設定值與平均流量之差值。							
儀器型號：	530L / 530H	串連待校件與標準件，設定所需之流量，待穩定後，點擊乾式氣體流量校正器，測定五次，紀錄流量平均值，計算設定值與平均流量之差值。							
儀器序號：	135393 / 160464	校正方法							
使用範圍：	~ mL/min / ~ L/min	校正報告編號：TE/00032 / TE/cons1							
測定流量(1atm, 25°C) ml/min									
校正	設定流量 (SCCM)	1	2	3	4	5	平均流量	差異值 (%)	1atm, 25°C 平均流量
校正	6	5.9813	5.9867	5.9814	5.9962	5.9938	5.9907	0.2	6.5393
	15	14.965	14.972	14.966	14.973	14.965	14.968	0.2	16.339
	25	24.975	24.966	24.962	24.947	24.931	24.956	0.2	27.242
	35	34.921	34.918	34.914	34.918	34.892	34.913	0.3	38.110
	45	44.935	44.921	44.918	44.926	44.933	44.928	0.2	49.042
	55	54.896	54.884	54.898	54.912	54.897	54.899	0.2	59.927
	65	64.881	64.878	64.867	64.866	64.857	64.870	0.2	70.810
標	75	74.896	74.887	74.891	74.899	74.886	74.884	0.2	81.741
	85	84.856	84.651	84.645	84.455	84.559	84.557	0.5	92.332
	92	94.854	91.766	91.541	91.445	91.654	91.652	0.4	100.045
1. 氣體稀釋器之檢量線 Y = 0.9961 X + 0.0577				相關係數 r = 0.9999					
2. 差異值 (%) = $\frac{(\text{儀器設定流量} - \text{平均流量})}{\text{平均流量}} \times 100\%$									
3. 品保目標：(1)相關係數r值 ≥ 0.995。 (2)平均流量與儀器設定流量之差異值 < ± 2 %。									
4. 設定流量位數請依儀器顯示填寫。									
5. 校正使用之大氣壓力計： SA-02				溫度計： T-904					

校正人員：王平
審核人員：蘇福強

LAB-C-053 1.4 版 106.07.01 服用

展興國際股份有限公司台中校正實驗室

(流量校正實驗室)

報告編號：TF100032

第3頁，共3頁

準不確定度之有效自由度所對應之 95% 信賴水準的 t 分位而得。

7. 本校正業使用介質為空氣，被校件參考狀態為 1atm (101.325 kPa) @ 25 °C。

三、參考資料：

1. Molbloc/Molbbox1+氣體流量校正標準作業程序書，PTTL-SP-01，2.0 版，展興國際股份有限公司台中校正實驗室(流量校正實驗室)，2021 年。
2. Molbloc/Molbbox1+氣體流量量測不確定度評估，PTTL-SP-06，1.0 版，展興國際股份有限公司台中校正實驗室(流量校正實驗室)，2020 年。

四、實驗室聲明：

1. 本報告僅對此校正件有效，未獲得實驗室同意，此校正報告不得摘錄、複製，但全文複製除外。

—<以下空白>—

外部校正報告簽收章	
准	予
日	期
品	保

收據
日期
10.05.13
保員
王敬哲



允收據
≤ ±2.0%

廣大地環境科技股份有限公司
高量採樣器多點校正曲線

校正頻率：每季

校正日期：111年1月2日

高量採樣器		小孔流量校正器			
儀器型號	儀器序號	儀器序號	校正日期	斜率(m)	截距(b)
TE-5005	316307	2694	2021.2.20	2.1057	-0.0447


校正時大氣溫度Ta : 23.0 °C		校正時大氣壓力Pa : 1017 mbar				
水柱壓差 ΔH (inH ₂ O)	5.5	6.6	7.6	8.5	9.9	10.8
小孔流量 Q(m ³ /min)	1.14	1.25	1.34	1.41	1.52	1.59
浮子流量 Y(m ³ /min)	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
校正流量 Y _{cal} (m ³ /min)	1.09	1.21	1.31	1.39	1.51	1.59
誤差百分比 (% E)	0.9	-0.8	-0.8	0.7	-0.7	0.6

備註：1. 小孔迴歸方程式： $\sqrt{\Delta H \times \frac{Pa}{1013.25} \times \frac{298}{Ta-273}} = m \times Q + b$

2. 誤差百分比 (% E)： $\frac{Y - Y_{cal}}{Y_{cal}} \times 100$

3. 各校正點 % E 誤差需在 ±5 % 內。

校正曲線圖 $Y_{cal} = 1.1135Q + -0.1810$ 相關係數 R = 0.9919



使用人員：董婧文

審核人員：洪柏均



臺灣科技股份有限公司
高雄校正實驗室

委託編號： CTI10038

儀器校正報告
(CALIBRATION REPORT)

委託單位 (地址)	廣大地環境科技股份有限公司 台中市西屯區工業區4路30號		
Instrument	孔口流量計		
Manufacturer	TISCH	Model No.	TE-5025 I.D. No.
Received Date	2021/12/18	Calibration Date	2021/12/20
委託日期		校正日期	2021/12/22
Procedure Used	自打孔口流量計校正作業標準(CSP-K14-01-H)		
校正環境	Temp. 22.5 °C 濕度	Pressure 1016.9 hPa 大氣壓力	
Manufacture/Model/Serial No.	Standards Employed & Certification Number 校正時使用之標準件及校正證碼		
量測/型號/序號	Parameter	Traceability 追溯參數	Calibration Date / Period 校正日期 / 週期
DRESSER/5M175/1155583	儀器名稱(追溯溯源不可無此)/追溯號碼 轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室 (TAFN0882)/F200149A	流量	2020/04/28/14
DRESSER/5M175/1155583	轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室 (TAFN0882)/F200150A	流量	2020/04/20/14
testo/511/39/05174/104	電子式流量計/長榮固得(總公司)台中校正實驗室 (TAFN0882)/TP090013	壓力	2020/04/10/14
DWYER/1230-16-WIM/TP07623	水柱壓差計/儀控科技(總公司)(TAF1803)/20A184027	壓力	2020/04/15/14
ERTCO/SAMA CT-40/50/28	溫度計量測科技(總公司)(TAF1735)/K09-04-105-02	溫度	2020/04/21/14
CASIO/HS-801W/104Q/24R	萬能電錶/科技(總公司)(TAF2297)/K09-04-343-02	時間	2020/05/05/14

- 本報告內容載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯如上列，收存管理及技術參考。
- 本報告分數變用無效，未經本實驗室同意不得摘取複製。
- 本報告共開立 1 份，每 1 份內含 2 頁。

委託編號： CTI10038

一、校正結果：


NO.	追標水柱壓差 $\Delta H(\text{inH}_2\text{O})$	換算最小方根公式 $\sqrt{\frac{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_o + 273.15}}{k}}$	標準流率 Q_{std} (m^3/min)	校正結果 M	誤差因子 k	相對校正不確定度 (%)
1	2.6	1.62	0.793	0.490	2.0	1.5
2	4.7	2.17	1.049	0.483	2.0	1.2
3	6.6	2.59	1.248'	0.482	2.0	1.1
4	9.7	3.14	1.518	0.483	2.0	1.1
5	13.0	3.64	1.748	0.480	2.0	1.0

二、校正說明：

- 未獲得實驗室同意，此校正報告不得擅自複製，但全文複製除外。
- 送校件之校正係與本實驗室標準件直接比較校正。
- 標準流量計算公式： $Q_{std} = \frac{V_m}{\Delta t} \times \frac{(P_a - \Delta P)}{(1013.25 + 273.15)}$
- 其中 Q_{std} 為標準流量 (m^3/min)； Δt 為校正時間 (min)； V_m 為校正體積 (m^3)； P_a 為校正氣壓 (hPa)； T_o 為校正溫度 (°C)； ΔP 為校正壓差 (inH_2O)，需轉換為 hPa ($1 \text{ inH}_2\text{O} = 2.49 \text{ hPa}$)。
- 送校件壓差計水柱壓差換算最小方根公式 = $\sqrt{\frac{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_o + 273.15}}{k}}$ ， ΔH 為送校件水柱壓差值。
- 校正結果計算公式： $M = Q_{std} \times \sqrt{\frac{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_o + 273.15}}{k}}$
- 本校正作業歸至標準平狀態下進行比對 (298.15 K, 1013.25 hPa)。
- 相對校正不確定度係依據孔口流量計校正之不确定度評估(CSP-K14-02)報告，相對校正不確定度其中，為組合標準不確定度， $k = 2.0$ ， k 為信賴水準 95% 之滿蓋因子。
- 本校正常使用介質為空氣。

(本頁以下空白 Null below)

外部校正報告簽收章 准予允收	日期 (C.C.2.5)
品保員 陳敬宇	2021/12/22



臺灣科技股份有限公司
地址：高雄市前鎮區光華一路88號8樓82
電話：(07)815-1591

報告簽署人：
陳敬宇

金鑑洋
R > 0.995

本公司執行總計法人全國認證基金會(TAI)認證之孔口流量校正報告使用說明
與送件件數直比較校正後各流量點之比值(QM)無法提供線性迴歸參數。為便於委託單位使用孔口流量計之需求，故依據
校正結果提供校正報告使用說明，此說明所有計算結果均不包含於認證系統中。

1.回歸分析參數說明：

1.1依據校正報告所得 5個流量校正點之校正結果進行線性迴歸參數計算。



1.2依據校正報告之標準單流量 Q_{std} 為 Y 軸，送件件數與溫差換算最小方根之值為 X 軸，求得送件件追溯之線性迴歸參數
斜率、截距與相關係數。

2.本實驗室提供兩種不同單位流量係數與委託單位參考，其中斜率會依流量單位差異而顯示不同結果。

3.本校正報告使用說明所引用之原始數據參考自委託編號： CT10038

NO.	Δt (min)	V_m m^3	ΔP mmHg	送件件數		標準流量 Q_{std} m^3/min	$\sqrt{\frac{P_e}{1013.25} \times T_e + 273.15}$
				$\Delta H(\text{H}_2\text{O})$	$\delta t h_{\text{min}}$		
1	3.810	3	2.57	4.80	2.6	0.793	28.00
2	2.869	3	4.60	8.59	4.7	1.049	37.05
3	2.402	3	6.20	11.58	6.6	1.248	44.07
4	1.960	3	9.13	17.06	9.7	1.518	53.61
5	1.692	3	12.17	22.73	13.0	1.748	61.73
							3.64

迴歸分析參數	
斜率	0.0596 $\text{m}^3/\text{min}(\text{CFM})$
截距	-0.0447 -0.0445
相關係數	0.9999 0.9999



三杰科技顧問股份有限公司校正實驗室

報告編號 No. SJCL-M109072208-01

Calibration Laboratory

桃園市龍潭區龍源路30巷12號

TEL : (03)4716111 FAX : (03)4716110

校正報告

Calibration Report

報告日期 Report Date : 2020/07/31
本報告含內容頁共3頁，分離使用無效

申請者 Applicant	廣大地環境科技股份有限公司		
地址 Address	台中市西屯區工業區41路30號		
儀器名稱 Description	風速計		
製造廠商 Manufacturer	YOUNG	型 號 Model No.	05103
校正時之環境條件 Condition of calibration	溫 度 Temp.(C)	20.3 °C	相對濕度 R.H. (%)
追溯 源			
Calibration Sources			
儀器名稱 Equipment	校正機構 Calibration Sources	報告編號 Cal. Report No.	追溯校正日期 Cal. Date
TSI / 9535-A / 9535A-0841001	台灣檢驗科技股份有限公司 (TAF0143)	ECR1937745	2019/11/15
角度測定器	三杰科技顧問股份有限公司	SJCL-M108042202-02	2019/5/6

Sun-Jet Technology & Consulting Co.,LTD. hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform

this calibration are traceable to NALTOC.
三杰科技顧問股份有限公司特此證明本公司受校正儀器已與上列標準器比對校正，上述之標準器可追溯至中華民國國家質量後標準量倉庫。

This Calibration report is valid only to the items calibrated. This calibration certificate is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration certificate in partial is not
of value.

本報告僅對送校儀器之校正項目有效，部份複製或分離使用無效。

Approved Signatory
Lab. Head
實驗室主管
報告簽署人
林娟
校正
溯源

——以下空白——

三杰科技顧問股份有限公司校正實驗室

Sun-Jet Technology & Consulting Co.,LTD.

Calibration Laboratory

桃園市龍潭區龍源路30巷12號

TEL : (03)4716111 FAX : (03)4716110

校正結果及說明

Calibration Results & Description

報告編號 No. SJCL-M109072208-01
第 2 頁，共 3 頁

校正結果：

一、風速

標準值 Standard	儀示值1 Reading	標準值2 Standard	儀示值3 Reading	平均值 Average	偏差 Deviation
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2.0	2.2	2.1	2.2	2.2	0.2
3.0	3.2	3.1	3.2	3.2	0.2
5.0	5.2	5.3	5.0	5.2	0.2
7.5	7.6	7.5	7.8	7.6	0.1
10.0	10.2	10.1	10.1	10.1	0.1
12.5	12.4	12.5	12.2	12.4	-0.1
15.0	14.8	14.7	14.9	14.8	-0.2
20.0	19.8	19.7	19.7	19.7	-0.3
25.0	24.7	24.6	24.7	24.7	-0.3
30.0	29.7	29.6	29.5	29.6	-0.4

二、風向

標準值 Standard	標準值1 Standard	標準值2 Standard	標準值3 Standard	平均值 Average	偏差 Deviation
45	45	45	45	45	0
90	90	90	90	90	0
135	135	135	135	135	0
180	180	180	180	180	0
225	225	225	225	225	0
270	270	270	270	270	0
315	315	315	315	315	0
360	360	360	360	360	0

三杰科技顧問股份有限公司校正實驗室

Sun-Jet Technology & Consulting Co.,LTD.

Calibration Laboratory

桃園市龍潭區龍源路30巷12號
TEL : (03)4716111 FAX : (03)4716110

校正結果及說明
Calibration Results & Description

報告編號No. SICL-MI109072208-01

第3頁，共3頁

校正說明：

1. 本項校正作業係於2007/7/30進行。

2. 量測風速

(1) 器示值：待校件之讀值。

(2) 標準值：標準件之讀值。

(3) 差值：平均值-標準值。

3. 量測風向

(1) 器示值：待校件之讀值。

(2) 標準值：標準件之讀值。

(3) 差值：器示值-平均值。

4. 標準件追溯器差值已採取修正。

收據單：

外部校正報告簽收章	
准予	接收
日期	109.08.12
品保員	李炳輝



偏遠： $\leq \pm 1\%$
風向： $\leq \pm 10^\circ$

附錄三 噪音振動監測報告



GDD 廣大地環境科技股份有限公司
Guang Da Di Environmental Technologies Co.,Ltd

台中市工業區41路30號 TEL:04-23595668 FAX:04-23595667

噪音樣品檢測報告

受測單位：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

採樣地點：一

採樣單位：廣大地環境科技股份有限公司

專案編號：111Z0183 報告編號：111Z018301 行程代碼：一

採樣日期：111年02月11~12日 收樣日期：111年02月14日 報告日期：111年02月17日

樣品特性：噪音音波 業別：一 檢測目的：自評

採樣方法：NIEA P201.96C 聯絡人：侯惠文

樣品編號	1110214ZN02-01			檢測方法	備註 (管制標準)		
採樣時間	02/11 10:00~02/12 10:00						
樣品名稱	檢測值	工區周界					
檢測項目	單位						
L _日	dB(A)	58.8		NIEA P201.96C	65		
L _晚	dB(A)	58.3		NIEA P201.96C	60		
L _夜	dB(A)	54.0		NIEA P201.96C	55		
L _d	dB(A)	58.7		NIEA P201.96C			
L _n	dB(A)	54.6		NIEA P201.96C			
L _{dn}	dB(A)	61.9		NIEA P201.96C			
以下空白							

備註： 1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3. 管制區標準類屬來源：苗栗縣環境保護局。

4. 管制標準來源：噪音管制區劃定作業準則。

負責人：林怡君

檢驗室主任：

台君





GDD廣大地環境科技股份有限公司
Guang Da Di Environmental Technologies Co., Ltd.

台中市工業區41路30號 TEL:04-23595668 FAX:04-23595667

振动样品检测报告

受測單位：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

採樣地點：一

採樣單位：廣大地環境科技股份有限公司

專案編號：111Z0183 報告編號：111Z018302 行程代碼：一

採樣日期：111年02月11~12日 收樣日期：111年02月14日 報告日期：111年02月17日

樣品特性：振波 業別：一 檢測目的：自評

採樣方法：NIEA P204.90C 聯絡人：侯惠文

備註： 1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。

2. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


3 參考管制標準來源：日本振動管制法施行細則

4. 管制區標準類屬來源：日本振動管制法施行細則之類屬區分

負 責 人：林 怡 君

檢驗室主任：

47



廣大地環境科技股份有限公司

採樣紀錄—照片說明

專案編號： 111Z0183 專案名稱： 國道1號114K+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫


	
工區周界	

附 件

監測時段數據表及現場校正紀錄表

廣大地環境科技股份有限公司

噪音監測時段數據表




專案名稱：	國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工 期間環境監測計畫	專案編號：	111Z0183
監測地點：	工區周界	監測日期：	111.02.11-12
樣品編號：	1110214ZN02-01	收樣日期：	111.02.14
儀器型號：	NL-52	監測人員：	陳奕臺、賴振宇
儀器序號：	01054259	天氣狀況：	陰-陰 降雨日期： 111.02.10

時間	噪音位準(dB(A))						
	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
10:00 ~ 11:00	60.3	68.0	63.5	62.7	59.7	56.9	55.9
11:00 ~ 12:00	58.8	67.7	62.3	61.3	58.1	54.9	54.0
12:00 ~ 13:00	58.6	66.9	61.9	60.9	57.9	54.8	53.9
13:00 ~ 14:00	58.6	69.8	62.0	60.9	57.7	54.6	53.7
14:00 ~ 15:00	58.4	68.6	61.5	60.7	57.8	54.7	53.9
15:00 ~ 16:00	58.7	70.7	61.9	60.9	57.8	55.1	54.4
16:00 ~ 17:00	59.7	84.7	61.6	60.6	58.1	55.6	54.9
17:00 ~ 18:00	58.6	67.5	61.1	60.4	58.2	55.5	54.8
18:00 ~ 19:00	58.2	71.2	60.9	60.1	57.8	55.0	54.0
19:00 ~ 20:00	58.5	70.8	61.3	60.5	57.9	55.0	54.2
20:00 ~ 21:00	58.9	68.9	61.9	60.9	58.4	55.6	54.6
21:00 ~ 22:00	58.3	68.9	61.7	60.8	57.6	54.2	53.2
22:00 ~ 23:00	57.5	72.6	61.3	60.1	56.1	52.2	51.1
23:00 ~ 00:00	55.1	66.4	59.6	58.4	53.7	49.3	48.1
00:00 ~ 01:00	54.8	66.0	59.6	58.4	52.6	47.7	46.5
01:00 ~ 02:00	54.2	67.6	59.8	58.2	51.1	46.2	45.4
02:00 ~ 03:00	53.3	66.7	59.2	57.6	49.9	45.4	44.4
03:00 ~ 04:00	52.2	67.0	57.9	56.0	49.0	45.0	43.5
04:00 ~ 05:00	53.3	67.5	58.6	56.9	50.7	45.9	45.2
05:00 ~ 06:00	53.5	66.0	58.3	56.7	51.7	46.9	46.0
06:00 ~ 07:00	54.8	65.4	58.9	57.7	53.8	49.7	48.6
07:00 ~ 08:00	57.8	70.6	60.9	60.2	57.1	53.4	52.5
08:00 ~ 09:00	58.7	67.3	61.4	60.7	58.3	55.6	54.7
09:00 ~ 10:00	58.3	74.0	61.2	60.4	58.0	54.0	53.3

環境噪音 Leq 監測結果及逐時圖

$L_{\text{日}}(07:00\sim20:00)=$	58.8	dB(A)	$L_{\text{晚}}(20:00\sim23:00)=$	58.3	dB(A)
$L_{\text{夜}}(23:00\sim07:00)=$	54.0	dB(A)	日平均值 $L_{\text{eq}}(24\text{hr})=$	57.6	dB(A)
$L_d(07:00\sim22:00)=$	58.7	dB(A)	$L_n(22:00\sim07:00)=$	54.6	dB(A)
$(07:00\sim22:00)+[(22:00\sim07:00)+10]L_{dn}=$	61.9	dB(A)	日最大值 $L_{\text{max}}=$	84.7	dB(A)




備註

廣大地環境科技股份有限公司

振動監測時段數據表

專案名稱：	國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標) 施工期間環境監測計畫	專案編號：	111Z0183
監測地點：	工區周界	監測日期：	111.02.11-12
樣品編號：	1110214ZN02-02	收樣日期：	111.02.14
儀器型號：	VM-55	監測人員：	陳奕臺、賴振宇
儀器序號：	01250530	天氣狀況：	陰-陰 降雨日期： 111.02.10

時間	振動位準(dB)						
	L _{veq}	L _{vmax}	L _{v5}	L _{v10}	L _{v50}	L _{v90}	L _{v95}
10:00 ~ 11:00	31.3	43.4	34.7	34.0	30.3	26.2	25.0
11:00 ~ 12:00	30.9	38.7	34.2	33.5	30.3	26.9	25.5
12:00 ~ 13:00	31.2	41.7	34.3	33.6	30.5	27.2	26.1
13:00 ~ 14:00	31.0	41.0	34.2	33.5	30.4	27.2	26.0
14:00 ~ 15:00	31.3	43.0	34.3	33.6	30.7	27.6	26.3
15:00 ~ 16:00	31.9	43.6	34.9	34.1	30.6	27.1	26.0
16:00 ~ 17:00	32.3	45.0	35.2	34.3	31.3	27.7	26.3
17:00 ~ 18:00	31.9	47.8	35.1	34.3	30.6	26.1	25.0
18:00 ~ 19:00	32.0	52.6	36.1	34.5	29.6	25.7	25.0
19:00 ~ 20:00	32.7	49.4	37.6	35.3	29.7	25.6	25.0
20:00 ~ 21:00	31.2	49.3	34.3	33.3	29.5	26.1	25.2
21:00 ~ 22:00	30.8	48.0	34.7	33.8	28.7	25.0	25.0
22:00 ~ 23:00	32.9	45.1	37.7	35.8	31.3	26.1	25.0
23:00 ~ 00:00	31.3	50.8	34.7	33.4	28.7	25.0	25.0
00:00 ~ 01:00	30.8	47.3	34.6	33.5	28.8	25.0	25.0
01:00 ~ 02:00	32.3	49.4	37.4	34.6	29.4	25.0	25.0
02:00 ~ 03:00	32.9	47.9	38.5	35.7	30.1	25.0	25.0
03:00 ~ 04:00	31.6	48.9	36.0	34.1	29.1	25.0	25.0
04:00 ~ 05:00	30.7	51.5	34.7	33.6	28.4	25.0	25.0
05:00 ~ 06:00	28.6	35.1	33.0	31.8	27.1	25.0	25.0
06:00 ~ 07:00	29.5	38.9	33.5	32.5	28.4	25.0	25.0
07:00 ~ 08:00	30.5	41.0	34.2	33.3	29.7	25.6	25.0
08:00 ~ 09:00	31.1	50.9	34.3	33.6	29.9	26.3	25.3
09:00 ~ 10:00	31.0	39.6	34.5	33.7	30.2	26.4	25.5

環境振動 L_{v10} 監測結果及逐時圖L_{v10日}(05:00~19:00)= 33.6 dB 日平均值 L_{v10}(24小時)= 34.0 dBL_{v10夜}(00:00~05:00;19:00~24:00)= 34.4 dB

廣大地環境科技股份有限公司
氣象監測時段數據表

專案名稱：	國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫	專案編號：	111Z0183
監測地點：	工區周界	監測日期：	111.02.11-12
樣品編號：	1110214ZN02-03	收樣日期：	111.02.14
天氣狀況：	陰-陰	監測人員：	陳奕臺、賴振宇

時間	溫度 °C	相對濕度 %	最大風速 m/s	風向	大氣壓力 hpa
10:00 ~ 11:00	18.8	84.0	3.5	SW	1015.1
11:00 ~ 12:00	19.0	84.0	4.4	N	1014.9
12:00 ~ 13:00	19.1	87.0	4.2	NNE	1014.1
13:00 ~ 14:00	19.3	89.0	4.6	NNE	1013.2
14:00 ~ 15:00	19.7	85.0	3.5	NNE	1012.4
15:00 ~ 16:00	18.2	90.0	4.9	NNE	1011.9
16:00 ~ 17:00	17.7	91.0	3.9	N	1011.9
17:00 ~ 18:00	16.9	94.0	3.6	NNW	1012.1
18:00 ~ 19:00	16.9	95.0	2.6	NE	1012.3
19:00 ~ 20:00	16.8	95.0	1.8	NNW	1012.6
20:00 ~ 21:00	17.1	95.0	1.8	N	1013.0
21:00 ~ 22:00	17.2	95.0	1.0	N	1013.0
22:00 ~ 23:00	17.1	95.0	3.0	E	1013.0
23:00 ~ 00:00	16.8	96.0	2.7	NNE	1012.9
00:00 ~ 01:00	16.7	97.0	1.6	N	1012.4
01:00 ~ 02:00	16.5	97.0	2.1	N	1012.0
02:00 ~ 03:00	16.2	97.0	3.0	N	1011.6
03:00 ~ 04:00	16.2	98.0	3.1	NNE	1011.6
04:00 ~ 05:00	16.4	98.0	1.8	N	1011.7
05:00 ~ 06:00	16.4	98.0	2.0	N	1012.1
06:00 ~ 07:00	16.3	98.0	2.3	NNW	1012.6
07:00 ~ 08:00	16.0	98.0	2.2	NNE	1013.0
08:00 ~ 09:00	16.2	97.0	2.5	ENE	1013.5
09:00 ~ 10:00	16.4	97.0	3.1	NE	1014.2
最大值	19.7	98.0	4.9	最頻風向	
最小值	16.0	84.0	1.0		N
平均值	17.2	93.8	2.9		

備註：溫度、濕度及大氣壓力參考中央氣象局竹南氣象站之數值。



廣大地環境科技股份有限公司
噪音、振動現場監測狀況記錄表

計畫名稱：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫	
專案編號：11120187	測定地點：工區周界
監測人員： <u>陳英豪</u>	測定日期/時間：111.2.11~12/10:00~10:00
氣候：架站 陰 收站 陰	聲音感應器高度：1.40 m

現況描述：

- 交通噪音：1.路寬：_____ m, 2.距最近反射物：_____ m
 一般地區：1.最近路寬：22 m, 2.距最近道路：10.0 m, 3.距最近反射物：17 m
 固定音源 低頻噪音； 室內 室外；背景音量： 是 否 _____

○工廠：_____ ○營業場所：_____ ○其他：_____

音源特性： 週期性變動  間歇性變動 
 噪音計指示一定或僅1~2分貝變動 
 聲音大小及發生間隔不一定 

○擴音設施：_____ ○營建工程：_____

氣象資料：無雨： 是 否 路乾： 是 否

監測相關位置圖描述			
	座標 X 238595 Y 2939321 ▲噪音計 ● 振動 pick up ■ 氣象		
時間	異常狀況說明	時間	異常狀況說明
	架設點位置近國道1號		

(註：請標明音源與測定點之距離，室內低頻噪音須描繪室內擺設)

審核者： 蔡柄鈞 / 6

廣大地環境科技股份有限公司
噪音計、振動計現場監測使用與校正記錄表

專案編號：111Z0183 監測日期：111.2.11~12 起訖時間：10:00 - 10:00 監測人員：陳奕臺
 專案名稱：國道1號 114K+800 丰港高架橋改逕工線(第B1025段)施工 監測地點：工區周界

噪音計廠牌：	RION	型號：	NL-52	序號：	01054259	麥克風：	08720
聲音校正器廠牌：	<input checked="" type="checkbox"/> RION	型號：	<input checked="" type="checkbox"/> NC-74	序號：	<input checked="" type="checkbox"/> 34678580	<input type="checkbox"/> 35157410	
氣象儀廠牌：	<input type="checkbox"/> RING-IN	型號：	<input type="checkbox"/> NC-705	序號：	<input type="checkbox"/> 34736275	<input type="checkbox"/> 131108405	
設定值：	權位 A	特性	F	序號：	A4928		
				取樣時距 15			

檢查項目		是	否	檢查項目		是	否
電源供應是否正常充足		✓		測定位置是否具代表性		✓	
記憶電池是否正常		✓		測定點高度是否合乎12~15m		✓	
主機設定是否正常		✓		主機是否應調整			✓
防風球是否良好正常		✓		現場儀器狀況是否正常		✓	
腳架是否固定良好正常		✓		監測前後校正偏移值 dB (A)		0.0	

電子式 校正 dB(A)	監測前	標準值	顯示值	誤差值	監測後	標準值	顯示值	誤差值
		114.0	114.0	0.0		114.0	114.0	0.0
標準值		顯示值	誤差值	標準值		顯示值	誤差值	
94.0		93.7	-0.3	94.0		93.7	-0.3	

注：低頻使用聲音校正器校正須於 A 權 125 Hz 下；標準值為外校值-16.1dB。

振動計廠牌：	RION	型號：	VM-55	序號：	01250530
標準振動源廠牌：	RING-IN	型號：	VP-303	序號：	XU103245304

檢查項目		是	否	檢查項目		是	否
電源供應是否正常充足		✓		水平加速規位置是否合適		✓	
記憶電池是否正常		✓		加速規與主機連線是否正常		✓	
主機設定是否正常		✓		監測前後校正偏移值 dB		0.0	
記憶卡片安裝是否正常		✓		現場儀器狀況		OK	

電子式 校正 (Z軸；dB)	監測前	標準值	顯示值	誤差值	監測後	標準值	顯示值	誤差值
		80.0	80.0	0.0		80.0	80.0	0.0
標準振動 源校正 dB	監測前	標準值	顯示值	誤差值	監測後	標準值	顯示值	誤差值
		96.9	96.9	0.0		96.9	96.9	0.0

審核者：陳奕臺

MO 0901522



財團法人台灣電子檢驗中心
Electronics Testing Center, Taiwan

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

- 一、申請者：廣大地環境科技股份有限公司
- 二、地址：臺中市西屯區工業四十一路30號
- 三、規格：CNMV 58-1 1級
- 四、廠牌：RION
- 五、型號：(一)主機：NL-52
：(二)麥克風：UC-59
- 六、器號：(一)主機：01054259
：(二)麥克風：08720
- 七、檢定合格單號碼：MOPA0900789
- 八、檢定日期：109年04月27日
- 九、有效期限：111年04月30日
- 十、其他必要事項：
主機與麥克風應搭配使用，不得任意更換。

中華民國 109 年 04 月 27 日



本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣電子檢驗中心發證

振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com 報告編號：VS-CM-090414-04-A

校正報告

報告日期：2020 年 04 月 14 日

儀器名稱：振動計
儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-55 / S/N : 01250530
加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / S/N : 51327
顧客名稱：廣大地環境科技股份有限公司
顧客地址：台中市西屯區工業區四十一路 30 號

上項儀器經本公司校正，結果如內文。
本報告連封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。
未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

※備註：dB 設定值應加速度設定值(m/s^2)(RMS 值) ，

$$\text{依此關係式算出 } dB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right), \quad a_{ref} = 10^{-5} m/s^2.$$

報告簽署人





振儀科技股份有限公司
地址：23864 新北市樹林區三後街 65 巷 29 號
電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vbsource.com 報告編號：VS-CM-090414-04-A

II、校正說明

- 校正日期
本校正作業係於 2020 年 04 月 14 日執行。

- 校正地點
本校正作業係於 新北市樹林區三後街 65 巷 29 號 舉行。

3. 校正方法

3.1 本校正之實施依據振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A) , V2.20 。

3.2 以本實驗室之工作標準振動計與待校振動計之輸出作比較。

3.3 本校正之加速規以蜜蠟貼方式安裝於激振器台面上。

- 校正用標準件
工作標準振動計及配用加速規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-5021	2020/01/10 ~15	2021/01/09
加速度規	Shinken	V11-101s	1371		

追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室 TAIFF N1001 。

(校正報告編號：V2000004A)

5. 相對擴充不確定度

5.1 本校正系統依據振動計校正系統評估(VS-LP-CM-02-A) , V2.20 , 振儀科技股份有限公司。

5.2 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子 K 之乘積。K 由有效自由度 v_{eff} 之 t 分配所得，相對應約 95 % 之信賴水準。

III、參考資料

- 振動計校正系統評估(VS-LP-CM-02-A) , V4.13 , 振儀科技股份有限公司。
- 振動計校正系統評估(VS-LP-CM-02-A) , V2.20 , 振儀科技股份有限公司。

以下空白

外部校正報告簽收章	
准	予
日	109.04.15
品保員	李承志

工服 NO. 21-12-BDC-050-01 財團法人台灣商品檢測驗證中心

收件日期: Dec.20,2021 校正報告

Report Issue Date CALIBRATION REPORT

顧客名稱: 廣大地環境科技股份有限公司

顧客地址: 台中市西屯區工業41路30號

Address 供校儀器 ITEM CALIBRATED

校正報告

Receipt Date Jan.05,2022

Report Issue Date TAIWAN TESTING AND CERTIFICATION CENTER

Customer Name: 廣大地環境科技股份有限公司

Address: 台中市西屯區工業41路30號

Instrument Model No.: RION NC-74

Model No.: 34678-80

ID. No.: 13040128-001

Instrument Name: Sound Level Calibrator

Manufacturer: RION

Model No.: NC-74

Model No.: 34678-80

Model No.: 13041405-001

Instrument Name: Digital Multimeter

Model No.: ETCCTAF 0025

Model No.: KEITHLEY 2100

Instrument Name: Microphone [B&K 4134]

Model No.: 13041405-001

Instrument Name: Sound Calibrator [B&K 4231]

Model No.: 13041801-002

Instrument Name: Digital Multimeter

Model No.: KEITHLEY 2100

Model No.: 8006210

Model No.: 21-05-BAC-539-

Model No.: 2021/06/11

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2021/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/04/07

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/04/07

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/04/07

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/04/07

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/04/07

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/04/07

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/04/07

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/04/07

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/04/07

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/13

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.: NML(TAF NI001)

Model No.: NML(TAF NO688)

Model No.: 2021/01/11

Model No.: 2023/04/06

Model No.: 2022/06/10

Model No.: 10L

Model No.: 21-07-BAC-697-

Model No.: 2022/08/12

Model No.: 35L

Model No.: A210008A

Model No.: E210142A

Model No.:

校正報告

財團法人台灣商品檢測驗證中心

TAIWAN TESTING AND
CERTIFICATION CENTER

工 聲NO. 21-12-BDC-050-01

CALIBRATION REPORT

Page 3 of 3

1. Sound Pressure Level Check :

Nominal(dB)

94.0

Actual(dB)

94.0

2. Frequency Check :

Nominal(Hz)

1000

Actual(Hz)

1002.2

3. Second Harmonic Distortion Check : 0.68 %

說明 : 1. Expanded Uncertainty : $SPL = 0.2 \text{ dB}$

本校正報告內的擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3
量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度 $U = k u_c$ ，其中 u_c 為
組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 % 之涵蓋因子。

2. Expanded Uncertainty : Frequency = 0.020 %

本校正報告內的相對擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3
量測不確定度表示方式指引」，相對擴充不確定度 $U = k u_c$ ，其中 u_c 為
相對組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 % 之涵蓋因子。

外部校正報告簽收章 准予允收	
日期	111.01.12
品項 保員 記號	麥克風 麥克風頭

公差標準 : $\leq \pm 0.3 \text{ dB}$

振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-100326-03-A

校正報告

報告日期：2021 年 03 月 26 日

儀器名稱：振動校正器
廠牌型號：RING-IN VP-303
儀器序號：XU103245304
顧客名稱：廣大地環科技股份有限公司 顧客地址：台中市西屯區工業區四十一路 30 號

上項儀器經本公司校正，結果如內文。

本報告連封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。
未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

報告簽署人



股 份 有 限 公 司
振 儀 科 技 取 份 有 限 公 司 振動校正實驗室
地 址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
電 話：886-2-2688-0999 傳 真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com 報告編號：VS-CM-100326-03-A

環境溫度：
(23.0 ± 10) °C
相對溼度：
(55.0 ± 15) %


頻率測試：

頻率測試：	
頻率設定點 (Hz)	頻率實測值 (Hz)
6.3	6.36

dB 質測值對應加速度值：		
設定值 (dB)	實測值 (dB)	加速度 質測值 (m/s²)(RMS 值)
97	96.9	0.70

※備註 1：dB 質測值對應加速度質測值(m/s^2)(RMS 值)，
依此關係式算出 $dB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right)$ ， $a_{ref} = 10^{-5} m/s^2$ 。





股份有限公司

振儀科技股份有限公司

地址：23864 新北市樹林區三後街 65 巷 29 號

電話：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-100326-03-A

II、校正說明

1. 校正日期
本校正作業係於 2021 年 03 月 26 日執行。

2. 校正地點
本校正作業係於 新北市樹林區三後街 65 巷 29 號 輟行。

3. 校正用標準件

工作標準振動計及配用加速規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-5021	2020/12/22~28	2021/12/21
加速度規	Shinken	V11-101s	1371		

追溯至中華民國國家量衡標準實驗室 TAF N1001。(校正報告編號：V200073A)

工作標準用計頻器資料如下：

儀器名稱	微波計頻器
廠牌	Agilent
型號	53131A
序號	NY47002133
報告編號	10907C00369-1-1-03
頻率範圍	3.15 ~ 2000Hz
校正日期	2021 年 01 月 19 日
有效日期	2022 年 01 月 18 日

追溯至財團法人工業技術研究院 TAF 0016。

外部校正報告簽收章 准予允收	日期	品保員
外	110.03.31	陳炳輝

允許誤差 < ± 1.0 dB



太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

校正報告

Report of Calibration

校正日期 2020/04/29

Calibration Date

儀器名稱 風向計

Equipment

廠牌 APRS

Manufacturer

型號 6000

Model No.

序號/識別號碼 A4928

Serial No./ID No.

送校單位 廣大地環境科技股份有限公司

Applicant

送校單位地址 台中市工業區41路30號

Applicant Address

上項係屬本公司之實驗室以誠實之態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。

The above instrument has been calibrated by Tai Yi Laboratory with an honest attitude. The details of the calibration results can be found in this report.

本報告內之其值是本公司檢定規定之環境下執行校正所得到的結果。


The results in this report have been obtained from a controlled laboratory environment.

本報告為校正結果對應至該規範之述說性文件。

These results are only effective for the UUT ("Unit Under Test"), written in this report.

本報告未得到實驗室當面不附任何描述或補充說明，但全文請參照外。此報告單獨存在，未經審核並未被代表本公司簽名或簽字，但經本公司批準後可被接受。

This report shall not be reproduced in any form, except in full, without the prior written approval of the calibration laboratory.



報告發行日期 2020/04/30

Date of issue of the report

報告簽署人 朱俊輝

Signed by

2.2.05 新北市 蘆洲區 北深路三段 270 號 1 振 3 樓 (信為財貿申司)
3F, No.270, Ln.270, Sec.3, Beishen Rd., Shuanghe Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-26627199
E-mail: service@t1y-es.com.tw

Report No.: B1004220102

Page 1/6

Report No.: B1004220102

Page 2/6



Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

► 校正環境條件 Environmental Condition

實驗室環境： 溫度： (23.5 ~ 23.5) °C
(起始至結束) 相對濕度： (40.4 ~ 40.5) %

► 校正地點 Calibration Place

新北市深坑區北深路三段270巷12號 RIKH01流量實驗室
RIKH01 Flow Lab, 3F., No.12, Ln.270, Sec.3, Beishen Rd., Shuanghe Dist., New Taipei City

► 校正方法 Calibration Procedure

本校正之實施依據為風向校正程序 (文件編號：TAI-W102KH-02C Ver4.1)

- 將標準件分度盤置於待校件上進行角度量測。
- 標準值：標準件之讀值。
- 器示值：待校件之讀值。
- 校正結果為三次量測讀值之平均值。

► 擴充不確定度 Expanded Uncertainty

- 本校正報告內的擴充不確定度評估與表示係依據「ISO Guide 98-3量測不確定度上項係屬本實驗室以誠實之態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。」之規定。
- 表示方式指引」，擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2$ ，為信賴水準約 95 % 之涵蓋因子。

► 計算公式 Equation


- 器差值 = 器示值 - 標準值。

► 校正說明 Description of Calibration

- 量測結果數值，修整至量測結果之擴充不確定度數值的最小有效數字。
- 風向 0°做為歸零，無給出器差值與擴充不確定度。
- 校正時待校件主機搭配之感測器(編號)：A4928-1。



太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory



Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

► 校正結果 Calibration Results

風向	標準值	器示值	器差值	擴充不確定度
0°	0°	---	---	1°
10°	6°	-4°	1°	1°
45°	45°	0°	1°	1°
90°	93°	3°	1°	1°
135°	139°	4°	1°	1°
180°	186°	6°	1°	1°
225°	231°	6°	1°	1°
270°	276°	6°	1°	1°
315°	322°	7°	1°	1°
350°	359°	9°	1°	1°

► 標準件追溯源 Standard Traceability

儀器名稱 Name/Description	序號 Serial No.	校正機器及追溯報告號碼 Cal. Laboratory & Report No.	追溯日期 Cal. Date
角度規 Starrett 1AG 6.C	41717.1	TAF-N0688(NML-D170493A)	2017/09/12
標準尺 MITUTOYO HL3-750	100478	TAF-N0088(NNL-D170267A)	2020/06/01
直尺 MITUTOYO 5116-942-10	0506025	TAF-0455(盛德-S10802018)	2019/03/22
移位量頭 CHIEN WEI/TUG-6050DV-CNC	P96037T66	TAF-1635(TAI-T1904010R04)	2019/04/19
校正使用之標準件是在標準件追溯證的本日期內完成不斷續的校正。 <i>The Standard for Calibration is calibrated in the valid period of the standard traceability by means of an unbroken chain of calibrations.</i>			
► 校正使用之標準件 Standard for Calibration	序號 Serial No.	校正機器及追溯報告號碼 Cal. Laboratory & Report No.	追溯日期 Cal. Date
儀器名稱 Name/Description	序號 Serial No.	校正機器及追溯報告號碼 Cal. Laboratory & Report No.	追溯日期 Cal. Date
標準尺 MITUTOYO HL3-750	IRH0202	TAF-1625(TAL-A1901021201)	2020/01/30
本報告內所記載校正標準件均可直接或間接追溯至該TAF全國認證基金會認可之校正實驗室及可追溯至中長西園深標準量販室，或NISTUSA或美其他各CIPM MRA的國家計量機構，TAF與國際人全國認證基金會共同之一與ILAC國際实验室認證聯合委員會相互認可之認證機構。 <i>The calibration standards contained in this report can be directly or indirectly traced back to calibration laboratories accredited by TAF and/or traceable to NMLROC, or NISTUSA or other National Measurement Institute Signatories to CIPM MRA. TAF is the only official body in Taiwan signifying the mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC).</i>			

外部校正報告簽收章	
准予接收	
日期 [09/05/04]	
品保員 [陳新亞]	

今
日
校
正
數
值：
±士〇°

Report No.:B1004220102
Barcode:
Page 3/6

Report No.:B1004220102
Barcode:
Page 3/6

Report No.:B1004220102
Barcode:
Page 3/6

• 實驗室依據 ISO / IEC 17025 規定，不對校正測量及允收標準做出判定。使用者須自行之校正測量結果。
• According to ISO / IEC 17025, laboratory should neither suggest calibration period nor make judgments. Please follow the calibration schedule as set by the user.



太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

以 下 空 白

- E N D -

太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

文件編號 : TAI-F0708KH-02D (第 1 版本 ; Ver.1)
Document No. : TAI-F0708KH-02D (Valid : Ver.1)

Report No. B1004220102
A standard linear barcode representing the report number.
* 6 1 0 8 4 2 2 8 1 0 2 *

Report No. B1004220102
A standard linear barcode representing the report number.
Page 5/6



太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

校正報告



Report of Calibration

Calibration Laboratory

1625

校 正 日 期 2020/04/29

Calibration Date

儀 器 名 稱 風速計

Equipment

廠 牌 APRS

Manufacturer

型 號 6000

Model No.

序 號 / 機 動 碼 A4928

Serial No./ID No.


送 校 單 位 滄大環境科技股份有限公司

Applicant

送 校 單 位 地 址 台中市工業區41路30號

Applicant Address

- 上項儀器經本實驗室以該信的態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。The above instrument has been calibrated by Tai Yi Laboratory with an honest attitude. The details of the calibration results can be found in this report.
- 本報告內之數值是在本實驗室規定之環境下執行校正所得的結果。
The results in this report have been obtained from a controlled laboratory environment.
- 本報告為校正之結果並適用於送件所送之測試件。
These results are only effective for the unit ("Unit Under Test"), written in this report.
- 本報告未得到貴廠之審閱及簽製使用，但全文獲覈閱。
This report shall not be reproduced in any form, except in full, without the prior written approval of the calibration laboratory.



校正報告

報告發行日期 2020/04/30
Date of issue of the report

報告簽署人
Signed by

2205新北市深坑區北深路三段270巷12號1樓(舊為財貿中心)
TEL: +886-2-26621199 FAX: +886-2-26626377
E-mail: serviceinfo@tysc.com.tw

Report No.: B1004220101

Page 1/4

Report No.: B1004220101

Page 2/4




太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics Co., Ltd. Calibration Laboratory

► 校正結果 Calibration Results

風速 Velocity		器示值 m/s		器差值 m/s		擴充不確定度 m/s	
1.0	1.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
5.0	5.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
10.0	10.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6

器差值圖



► 校正使用之標準件 Standard for Calibration

儀器名稱 Name	序號 Serial No.	校正機構及追溯報告號碼 Cal. Laboratory & Report No.	追溯日期 Cal. Date	有效日期 Due Date
熱風式風速計 風速型號 Mfg. Model No.	68010028	TAF-1625(TAIA1004011801)	2020/04/06	2021/04/05

本報告內所記校正標準件均可互換或間接追溯至經 TAF 全國認證基金會認可之校正實驗室及可追溯至中國民國國家標準局、或 NIST/USA 或 NIST/Canada 及各國之 CIPM、MRA 的國家計量機構；TAF 國際上全國認證基金會係我國唯一與 ILAC 國際實驗室互認聯盟簽署相互承認協議之成員機構。

The calibration standards contained in this report can be directly or indirectly traced back to calibration laboratories accredited by TAF and be traceable to NIST/US, or other National Measurement Institute signatures in CIPM MRA. TAF is the only official body in China which is a member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

外部校正報告簽收章
准予允收

日期 Date	(09.05.04)
保員 Signature	陳志輝 Report No. TAII-FO-008KH-010

合規標準：≤ ± 1.0% / Prec. 14

Report No.: B1004220101

Page 01

Report No.: B1004220101

Page 01



GDD 廣大地環境科技股份有限公司

台中市工業區41路30號 TEL:04-23595668 FAX:04-23595667

噪音樣品檢測報告

受測單位：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

採樣地點：一

採樣單位：廣大地環境科技股份有限公司

專案編號：111Z0245 報告編號：111Z024501 行程代碼：一

採樣日期：111年02月22~23日 收樣日期：111年02月24日 報告日期：111年03月03日

樣品特性：噪音音波 業別：一 檢測目的：自評

採樣方法：NIEA P201.96C 聯絡人：侯惠文

樣品編號	1110224ZN01-01			檢測方法	備註 (管制標準) 第三類 一般地區	
採樣時間	02/22 10:00~02/23 10:00					
樣品名稱	檢測值	工區周界				
檢測項目	單位					
L _日	dB(A)	61.2		NIEA P201.96C	65	
L _晚	dB(A)	58.2		NIEA P201.96C	60	
L _夜	dB(A)	54.5		NIEA P201.96C	55	
L _d	dB(A)	60.9		NIEA P201.96C		
L _n	dB(A)	54.7		NIEA P201.96C		
L _{dn}	dB(A)	62.7		NIEA P201.96C		
以下空白						

備註： 1.本報告共 1 頁，分離使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3. 管制區標準類屬來源：苗栗縣環境保護局。

4. 管制標準來源：噪音管制區劃定作業準則。

鱼青人：林怡君

檢驗室主任：

君台

怡君林

荀子
志傑

廣大地環
境科技股份
有限公司
報告專用章



GDD 廣大地環境科技股份有限公司
Guang Da Di Environmental Technologies Co.,Ltd

台中市工業區41路30號 TEL:04-23595668 FAX:04-23595667

振動樣品檢測報告

受測單位：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

採樣地點：一

採樣單位：廣大地環境科技股份有限公司

專案編號：111Z0245 報告編號：111Z024502 行程代碼：—

採樣日期：111年02月22~23日 收樣日期：111年02月24日

樣品特性：振波 業別：一

採樣方法：NIEA P204.90C 聯絡人：侯惠文

備註： 1 本報告共 1 頁，分離使用無效。

？本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3 參考管制標準來源：日本振動管制法施行細則

4. 管制區標準類屬來源：日本振動管制法施行細則之類屬區分

自　青　人：林　怡　君

檢驗室主任：

147



廣大地環境科技股份有限公司

採樣紀錄—照片說明

專案編號： 111Z0245

專案名稱： 國道1號114K+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫



工區周界

附 件

監測時段數據表及現場校正紀錄表


廣大地環境科技股份有限公司
噪音監測時段數據表

專案名稱：	國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工 期間環境監測計畫	專案編號：	111Z0245
監測地點：	工區周界	監測日期：	111.02.22-23
樣品編號：	1110224ZN01-01	收樣日期：	111.02.24
儀器型號：	NL-52	監測人員：	陳奕臺、賴振宇
儀器序號：	00932310	天氣狀況：	陰-陰 降雨日期： 111.02.21

時間	噪音位準(dB(A))						
	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
10:00 ~ 11:00	62.2	69.6	65.0	64.1	61.7	59.3	58.8
11:00 ~ 12:00	62.5	70.8	65.2	64.5	62.1	59.9	59.3
12:00 ~ 13:00	61.9	70.1	64.9	64.0	61.4	58.9	58.2
13:00 ~ 14:00	61.3	76.8	64.2	63.4	60.5	58.1	57.5
14:00 ~ 15:00	60.8	67.5	63.6	62.8	60.3	58.0	57.4
15:00 ~ 16:00	61.5	71.3	64.3	63.5	61.0	58.5	57.7
16:00 ~ 17:00	61.2	68.6	63.7	63.1	60.8	58.6	58.1
17:00 ~ 18:00	60.5	72.3	62.9	62.2	60.1	57.9	57.2
18:00 ~ 19:00	60.1	73.7	62.8	62.1	59.6	57.0	56.2
19:00 ~ 20:00	58.5	69.2	61.9	60.9	57.7	54.6	53.9
20:00 ~ 21:00	59.1	71.2	62.2	61.2	58.5	56.0	55.4
21:00 ~ 22:00	58.7	70.7	62.3	61.2	58.0	55.0	54.3
22:00 ~ 23:00	56.4	68.2	60.3	59.0	55.2	52.1	51.2
23:00 ~ 00:00	54.3	64.4	58.3	57.2	53.0	49.5	48.4
00:00 ~ 01:00	54.3	64.8	58.5	57.4	52.8	49.6	48.8
01:00 ~ 02:00	53.9	65.1	58.4	57.2	52.3	48.5	47.5
02:00 ~ 03:00	52.8	63.6	57.7	56.4	50.9	47.2	46.3
03:00 ~ 04:00	53.6	63.5	58.2	56.9	52.2	48.5	47.5
04:00 ~ 05:00	54.5	63.3	58.5	57.4	53.5	49.7	48.6
05:00 ~ 06:00	55.1	64.6	58.8	57.7	54.2	50.9	50.1
06:00 ~ 07:00	56.4	63.1	59.4	58.6	55.8	53.0	52.3
07:00 ~ 08:00	57.4	66.4	59.9	59.2	57.1	55.1	54.6
08:00 ~ 09:00	61.9	68.3	64.5	63.8	61.6	58.8	57.8
09:00 ~ 10:00	62.6	72.2	65.1	64.4	62.2	60.2	59.6

環境噪音 L_{eq} 監測結果及逐時圖

$L_{\text{日}}(07:00\sim20:00)=$	61.2	dB(A)	$L_{\text{晚}}(20:00\sim23:00)=$	58.2	dB(A)
$L_{\text{夜}}(23:00\sim07:00)=$	54.5	dB(A)	日平均值 $L_{\text{eq}}(24\text{hr})=$	59.5	dB(A)
$L_d(07:00\sim22:00)=$	60.9	dB(A)	$L_n(22:00\sim07:00)=$	54.7	dB(A)
$(07:00\sim22:00)+[(22:00\sim07:00)+10]L_{dn}=$	62.7	dB(A)	日最大值 $L_{\text{max}}=$	76.8	dB(A)



備註	
----	--



廣大地環境科技股份有限公司

振動監測時段數據表

專案編號：

111Z0245

監測地點：工區周界

監測日期：

111.02.22-23

樣品編號： 1110224ZN01-02

收樣日期：

111.02.24

儀器型號：VM-53A

監測人員 :

陳奕臺、賴振宇

儀器序號： 00546780

天氣狀況：


陰-陰 隆雨日期： 111.02.21

時 間	振 動 位 準 (dB)						
	L _{veq}	L _{vmax}	L _{vs}	L _{V10}	L _{V50}	L _{V90}	L _{V95}
10:00 ∽ 11:00	31.3	41.7	35.0	33.9	30.2	27.2	26.6
11:00 ∽ 12:00	31.5	42.4	35.1	34.1	30.6	27.7	26.9
12:00 ∽ 13:00	31.0	39.7	34.6	33.6	30.1	26.9	26.2
13:00 ∽ 14:00	30.8	39.6	34.4	33.3	29.8	27.0	26.3
14:00 ∽ 15:00	30.4	40.4	34.3	33.1	29.4	26.5	25.8
15:00 ∽ 16:00	30.3	38.7	33.9	32.8	29.2	26.6	26.0
16:00 ∽ 17:00	29.6	39.1	33.3	32.1	28.5	26.0	25.5
17:00 ∽ 18:00	28.8	41.6	32.9	31.6	27.4	25.0	25.0
18:00 ∽ 19:00	28.3	38.1	32.2	31.0	27.1	25.0	25.0
19:00 ∽ 20:00	28.8	47.7	32.7	31.2	26.9	25.0	25.0
20:00 ∽ 21:00	28.6	38.4	32.8	31.5	27.2	25.0	25.0
21:00 ∽ 22:00	29.0	39.2	33.2	32.0	27.5	25.0	25.0
22:00 ∽ 23:00	28.7	38.1	33.1	31.9	27.1	25.0	25.0
23:00 ∽ 00:00	29.5	41.2	34.1	32.7	27.8	25.0	25.0
00:00 ∽ 01:00	29.6	40.9	34.3	32.8	27.8	25.0	25.0
01:00 ∽ 02:00	29.0	39.8	33.9	32.4	27.0	25.0	25.0
02:00 ∽ 03:00	28.5	38.0	33.2	31.8	26.8	25.0	25.0
03:00 ∽ 04:00	28.9	41.1	33.4	32.2	27.2	25.0	25.0
04:00 ∽ 05:00	28.9	39.5	33.1	32.0	27.5	25.0	25.0
05:00 ∽ 06:00	29.6	41.8	33.7	32.7	28.1	25.0	25.0
06:00 ∽ 07:00	29.7	40.4	33.6	32.5	28.3	25.0	25.0
07:00 ∽ 08:00	29.6	43.3	33.4	32.2	28.5	25.6	25.0
08:00 ∽ 09:00	29.8	43.4	33.5	32.4	28.5	25.5	25.0
09:00 ∽ 10:00	30.4	45.7	34.3	33.1	29.2	26.3	25.7

環 境 振 動 Ly10 監 測 結 果 及 遂 時 圖

$L_{V10_B}(05:00\sim19:00) = 32.8 \text{ dB}$ 日平均值 $L_{V10}(24\text{小時}) = 32.5 \text{ dB}$

$$L_{V10夜}(00:00\sim05:00; 19:00\sim24:00) = \underline{\hspace{1cm}} \quad 32.1 \quad dB$$



廣大地環境科技股份有限公司

氣象監測時段數據表



專案名稱：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

專案編號：111Z0245

監測地點：工區周界

監測日期：111.02.22-23

樣品編號：1110224ZN01-03

收樣日期：111.02.24

天氣狀況：陰-陰

監測人員：陳奕臺、賴振宇

時間	溫度 °C	相對濕度 %	最大風速 m/s	風向	大氣壓力 hpa
10:00 ~ 11:00	15.6	90.0	4.1	WSW	1017.2
11:00 ~ 12:00	15.9	90.0	4.4	NW	1016.7
12:00 ~ 13:00	15.7	92.0	4.6	SW	1015.8
13:00 ~ 14:00	16.1	87.0	4.2	N	1015.1
14:00 ~ 15:00	16.2	87.0	4.6	WSW	1014.5
15:00 ~ 16:00	16.1	85.0	4.7	NNW	1014.5
16:00 ~ 17:00	16.3	82.0	4.8	WSW	1013.8
17:00 ~ 18:00	15.9	83.0	4.1	WNW	1014.0
18:00 ~ 19:00	15.9	83.0	4.2	SW	1014.3
19:00 ~ 20:00	16.0	80.0	4.3	NNW	1014.6
20:00 ~ 21:00	15.3	87.0	4.6	NE	1016.2
21:00 ~ 22:00	14.9	91.0	4.0	WNW	1016.2
22:00 ~ 23:00	15.0	88.0	4.0	WSW	1016.1
23:00 ~ 00:00	15.0	87.0	4.4	NNW	1017.3
00:00 ~ 01:00	14.6	89.0	3.9	N	1016.6
01:00 ~ 02:00	14.0	92.0	3.8	N	1016.7
02:00 ~ 03:00	13.6	92.0	3.9	NW	1015.8
03:00 ~ 04:00	13.6	92.0	3.2	WSW	1016.9
04:00 ~ 05:00	13.3	92.0	4.9	NNE	1016.7
05:00 ~ 06:00	13.2	91.0	3.6	N	1018.0
06:00 ~ 07:00	12.8	92.0	4.8	SW	1018.1
07:00 ~ 08:00	12.7	93.0	4.5	WSW	1019.0
08:00 ~ 09:00	12.9	90.0	4.2	NNW	1020.5
09:00 ~ 10:00	12.5	94.0	3.0	WNW	1021.1
最大值	16.3	94.0	4.9	最頻風向	
最小值	12.5	80.0	3.0		
平均值	14.7	88.7	4.2	WSW	

備註：溫度、濕度及大氣壓力參考中央氣象局頭份氣象站之數值。

廣大地環境科技股份有限公司

噪音、振動現場監測狀況記錄表

計畫名稱：國道1號114k+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

專案編號：	川20245	測定地點：	工區周界
監測人員	陳振宇 陳秉璋	測定日期/時間：	11-2-22-23 / 10:00 - 10:00
氣候：架站	陰	收站	陰

現況描述：

交通噪音：1.路寬： m, 2.距最近反射物： m


一般地區：1.最近路寬：2.2 m, 2.距最近道路：11.0 m, 3.距最近反射物：1.2 m

固定音源 低頻噪音； 室內 室外；背景音量： 是 否

工廠： 營業場所： 其他：


音源特性： 週期性變動  間歇性變動 

噪音計指示一定或僅1~2分貝變動 

聲音大小及發生間隔不一定 

擴音設施： 計建工程：

氣象資料：無雨： 是 否 路乾： 是 否



(註：請標明音源與測定點之距離，室內低頻噪音須描繪室內擺設)

審核者：蔡柄璋 / /

廣大地環境科技股份有限公司

噪音計、振動計現場監測使用與校正記錄表

專案編號：川3045 監測日期：111.2.22~23 起訖時間：10:00 - 10:00 監測人員：楊振宇
 國道1號川40+800中港溝橋改建工程(第B10)S標施工
 專案名稱：期間環境監測計畫 監測地點：工廠周圍

噪音計廠牌：	RION	型號：	NL-52	序號：	00932310	麥克風：	05525
聲音校正器廠牌：	<input type="checkbox"/> RION	型號：	NC-74	序號：	<input type="checkbox"/> 34678580	<input type="checkbox"/> 35157410	<input type="checkbox"/> 34736275
氣象儀廠牌：	<input type="checkbox"/> RING-IN	型號：	NC-705	序號：	<input type="checkbox"/> 131108405	<input type="checkbox"/> Q666086	

設 定 值：權位 A 特性 F 取樣時距 1/5

檢查項目	是	否	檢查項目	是	否
電源供應是否正常充足	✓		測定位置是否具代表性	✓	
記憶電池是否正常	✓		測定點高度是否合乎1.2~1.5m	✓	
主機設定是否正常	✓		主機是否應調整		✓
防風球是否良好正常	✓		現場儀器狀況是否正常	✓	
腳架是否固定良好正常	✓		監測前後校正偏移值 dB (A)	-0.1	

電子式 校正 dB(A)	監測前	標準值	顯示值	誤差值	監測後	標準值	顯示值	誤差值
		114.0	114.0	0.0		114.0	114.0	0.0
聲音校正 器校正 dB(A)		標準值	顯示值	誤差值		標準值	顯示值	誤差值
		94.0	94.1	0.1		94.0	94.0	0.0

註：低頻使用聲音校正器校正須於 A 權 125 Hz 下；標準值為外校值-16.1dB。

振動計廠牌：	RION	型號：	VM-53A	序號：	00546780
標準振動源廠牌：	RING-IN	型號：	VP-303	序號：	XU103245304

檢查項目	是	否	檢查項目	是	否
電源供應是否正常充足	✓		水平加速規位置是否合適	✓	
記憶電池是否正常	✓		加速規與主機連線是否正常	✓	
主機設定是否正常	✓		監測前後校正偏移值 dB	0.0	
記憶卡片安裝是否正常	✓		現場儀器狀況	OK	

電子式 校正 (Z軸；dB)	監測前	標準值	顯示值	誤差值	監測後	標準值	顯示值	誤差值
		80.0	80.0	0.0		80.0	80.0	0.0
標準振動 源校正 dB	監測前	標準值	顯示值	誤差值		標準值	顯示值	誤差值
		96.9	96.9	0.0		96.9	96.9	0.0

審核者：凌振宇

MO 1003739



財團法人台灣商品檢測驗證中心

Taiwan Testing and Certification Center

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

一、申請者：廣大地環境科技股份有限公司

二、地址：臺中市西屯區工業四十一路30號

三、規格：CNMV 58-1 1級

四、廠牌：RION

五、型號：(一)主機：NL-52

：(二)麥克風：UC-59

六、器號：(一)主機：00932310

：(二)麥克風：05525

七、檢定合格單號碼：MOPA1000560

八、檢定日期：110 年 09 月 14 日

九、有效期限：112 年 09 月 30 日

十、其他必要事項：

主機與麥克風應搭配使用，不得任意更換。

中華民國 110 年 09 月 14 日



本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣商品檢測驗證中心發證

振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
地址：23864 新北市樹林區三復街 65 巷 29 號
電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-100416-01-A

校正報告

報告日期：2021 年 04 月 16 日


儀器名稱：振動計
儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-53A / S/N : 00546780
加速度規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / S/N : 49868
顧客名稱：廣大地環境科技股份有限公司
顧客地址：台中市西屯區協和里工業區 41 路 30 號

上項儀器經本公司校正，結果如內文。
本報告封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。
未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。



報告簽署人

※備註：dB 設定值對應加速度設定值(m/s^2)(RMS 值)，
依此關係式算出 $dB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right)$ ， $a_{ref} = 10^{-5} m/s^2$ 。



儀器名稱：振動計

儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-53A / S/N : 00546780
加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / S/N : 49868

環境溫度： $(23.0 \pm 10)^\circ C$
相對溼度： $(55.0 \pm 15) \%$

報告編號：VS-CM-100416-01-A

1、校正結果

儀器設定：Level Range (dB) : (Z 軸 120dB), Lva (VAL)。			
頻率設定點 (Hz)	加速度設定值 (m/s ²)(RMS 值)	dB 設定值 (dB)	dB 實測值 (dB)
6.3	0.71	97.0	97.1
10	0.71	97.0	97.1
20	0.71	97.0	97.2
30	0.71	97.0	97.1
50	0.71	97.0	96.9



振儀科技有限公司
報告專用章
地址：23864 新北市樹林區三復街 65 巷 29 號
電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-100416-01-A

II、校正說明

- 校正日期
本校正作業係於2021年04月16日執行。

- 校正地點
本校正作業係於新北市樹林區三復街 65 巷 29 號執行。

- 校正方法
3.1 本校正之實施依據振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.23。

- 3.2 以本實驗室之工作標準振動計與待校振動計之輸出作比較。

- 3.3 本校正之加速規以螢蠍黏貼方式安裝於激振器台面上。

- 校正用標準件
工作標準振動計及配用加速規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-5021	2020/12/22~28	2021/12/21
加速規	Shinken	V11-101s	1371		

追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室 TAF N1001。
(校正報告編號：V200073A)

- 相對擴充不確定度
5.1 本校正系統依據振動計校正系統評估(VS-LP-CM-02-A)，V4.16，(比較法)進行評估。

- 5.2 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子K之乘積。K由有效自由度 V_{eff} 之分配所得，相對應約 95 % 之信賴水準。

III、參考資料

- 振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.23，振儀科技股份有限公司。
- 振動計校正系統評估(VS-LP-CM-02-A)，V4.16，振儀科技股份有限公司。

以下空白

外部液正報告簽收章	外
准予允收	准
日期 10.04.26	期
品保部	部
存檔	存
存檔人	人

工單 NO. 21-12-BDCC-050-01 財團法人台灣商品檢測驗證中心

收件日期： Dec.20.2021 校正報告

Report Issue Date: Jan.05.2022 CALIBRATION REPORT

顧客名稱 廣大地環境科技股份有限公司

顧客地址： 台中市西屯區工業41路30號

Address

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Sound Level Calibrator

製造商: RION

Model No.: NC-74

ID. No.: 34678380

機列號碼:

上述儀器經本實驗室校正，結果如內文。未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告，完整複製則不在此限。

The above instruments were calibrated by the laboratory and please refer to the content for the calibration results. This report may not be reproduced in part without the written permission of the laboratory, except for full reproduction.

校正資料: 重量測

Calibration Information Calibration Only

Adjusted

環境狀態: 環境溫度 : (23 ± 2) °C , 相對濕度 : (50 ± 10) %

Environmental Conditions

校正日期: Dec.30.2021

Calibration Date

建議再校日期: _____

Recommended Recalibration Date

校正地點: 財團法人台灣商品檢測驗證中心校正實驗室

Laboratory Location

實驗室名稱地址: 1. 校正實驗室 33383 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886-3-3280026
2. 新竹校正實驗室 30075 新竹市科學園區頭前二路47號205室 TEL:+886-3-5798806
3. 台中校正實驗室 42832 台中市大雅區科雅西路29號2樓217室 TEL:+886-4-23584899
4. 台南校正實驗室 70248 台南市南區新和二路5號 TEL:+886-6-29257787/50,51

財團法人台灣商品檢測驗證中心特此證明報告，內記載之受校儀器已與標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家量測標準實驗室，美國標準及技術研究學院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025之規定。
Taiwan Testing and Certification Center hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC,NIST/USA or other countries. The calibration services from Taiwan Testing and Certification Center are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

財團法人台灣商品檢測驗證中心

Taiwan Testing and Certification Center

報告簽署人

Approved by



工單 NO. 21-12-BDCC-050-01 財團法人台灣商品檢測驗證中心

收件日期： Dec.20.2021 校正報告

Report Issue Date: Jan.05.2022 CALIBRATION REPORT

顧客名稱 TAIWAN TESTING AND CERTIFICATION CENTER

顧客地址： TAIWAN TESTING AND CERTIFICATION CENTER

Address

使用校正依據 CALIBRATION PROCEDURE USED

1. 「音壓位準校正器校驗程序書」，B00-CD-061，1st Edition。

使用標準器及附配件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱【廠牌/型號】 Nomenclature [Mfg./Model No.]	校正單位【認可編號】 Cal. Source(ACRED Code)	報告號碼 Cal. Report No.	校正日期 Date Cal.	有效日期 Due Date
Digital Multimeter [ETC/TAF 0025] [KEITHLEY 2100] [[13040128-001]]	ETC/TAF 0025	21-05-BAC-539- 10L	2021/06/11	2022/06/10
Microphone [B&K 4134] [[13041405-001]]	ETC/TAF 0025	21-07-BAC-697- 35L	2021/08/13	2022/08/12
Sound Calibrator [B&K 4231] [[13041801-002]]	NML(TAF N1001)	A210008A	2021/01/11	2022/01/10
Digital Multimeter [KEITHLEY 2100] [[8006210]]	NML(TAF N0688)	E210142A	2021/04/07	2023/04/06

Page 1 of 3

Page 2 of 3

Page 3 of 3

Page 3 of 3

1.Sound Pressure Level Check :

Nominal(dB)	Actual(dB)
94.0	94.0

2.Frequency Check :

Nominal(Hz)	Actual(Hz)
1000	1002.2

3.Second Harmonic Distortion Check : 0.68 %

說明: 1.Expanded Uncertainty : $SPL = 0.2 \text{ dB}$

本校正報告內的擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3
量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度 $U = k u_c$ ，其中 u_c 為
組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 % 之涵蓋因子。

2.Expanded Uncertainty : Frequency = 0.020 %

本校正報告內的相對擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3
量測不確定度表示方式指引」，相對擴充不確定度 $U = k u_c$ ，其中 u_c 為
相對組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 % 之涵蓋因子。

外部校正報告簽收章 准予允收	
日期	111.01.12
品保員	林柏華

檢測道： $\leq \pm 0.3 \text{ dB}$

振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
地址：23864 新北市樹林區三豐街 65 巷 29 號
電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com 報告編號：VS-CM-100326-03-A

校正報告

報告日期：2021 年 03 月 26 日

儀器名稱：振動校正器
廠牌型號：RING-IN VP-303
儀器序號：XU103245304
顧客名稱：廣大地環境科技股份有限公司
顧客地址：台中市西屯區工業區四十一路 30 號

上項儀器經本公司校正，結果如內文。
本報告連封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。
未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

※備註 1：dB 實測值對應加速度實測值(m/s^2)(RMS 值)，
依此關係式算出 $aB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right)$ ， $a_{ref} = 10^{-5} m/s^2$ 。

報告簽署人



股份有限公司
振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
地址：23864 新北市樹林區三豐街 65 巷 29 號
電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com 報告編號：VS-CM-100326-03-A

儀器名稱：振動校正器
儀器廠牌/型號/序號：RING-IN VP-303 S/N：XU103245304


環境溫度：(23.0 ± 10) °C
相對溼度：(55.0 ± 15) %


頻率測試：

頻率設定點 (Hz)	頻率實測值 (Hz)
6.3	6.36

dB 實測值對應加速度值：

設定值 (dB)	實測值 (dB)	加速度 實測值 (m/s^2)(RMS 值)
97	96.9	0.70





振儀科
技股有限公司
振儀科
技股有限公司 振動校正實驗室
地址：23864 新北市樹林區三復街 65 巷 29 號
電話：886-2-2685-0935 /傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-100326-03-A

II、校 正 說 明

1. 校正日期
本校正作業係於 2021 年 03 月 26 日執行。

2. 校正地點
本校正作業係於 新北市樹林區三復街 65 巷 29 號 執行。

3. 校正用標準件

工作標準振動計及配用加速度規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-5021	2020/12/22~28	2021/12/21
加速度規	Shinken	V11-101s	1371		

追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室 TAF N1001。(校正報告編號：V2000073A)

工作標準萬用計頻器資料如下：

儀器名稱	微波計頻器
廠牌	Agilent
型號	53131A
序號	WVY47002133
報告編號	10907C0039-1-1-03
頻率範圍	3.15 ~ 2000Hz
校正日期	2021 年 01 月 19 日
有效日期	2022 年 01 月 18 日

追溯至財團法人工業技術研究院 TAF 0016。

外部校正報告簽收章 准予允收	日期	110.03.3
	品保員	陳炳輝

允收標準 $\leq \pm 1.0\text{dB}$

三杰科技顧問股份有限公司校正實驗室

Sun-Jet Technology & Consulting Co.,LTD.

Calibration Laboratory

桃園市施洋區施源路30巷12號

TEL : (03)4716111 FAX : (03)4716110

校正報告

Calibration Report

報告編號 No. SJCL-M109121603-01

報告日期

Report Date :

2020/12/21

本報告含內頁共2頁，分離使用無效。

追溯溯源				
Calibration Sources				
儀器名稱 Equipment	校正機構 Calibration Sources	報告編號 Cal Report No.	追溯校正日期 Cal Date	有效週期 Valid Period
TSI / 9535-A 9535-A 0841001 風速計 (TAF0143)	台灣檢驗科技股份有限公司	ECR1937745	2019/11/15	三年
角度測定器	三杰科技顧問股份有限公司	SJCL-M109042206-03	2020/4/29	一年

Sun-Jet Technology & Consulting Co.,LTD. hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to NMI/JRC.

三杰科技顧問股份有限公司特此證明本公司所用校正儀器已與上列標準器實地比對校正，上述之標準器可追溯至中華民國國家質量衡標單費級全。

This Calibration report is valid only to the items calibrated. This calibration certificate is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration certificate in partial is not effective.

本報告僅對上述校正儀器之校正項目有效，部份複製或分離使用無效。

三杰科技顧問股份有限公司校正實驗室

Sun-Jet Technology & Consulting Co.,LTD.

Calibration Laboratory

桃園市龍潭區龍源路30巷12號

TEL : (03)4716111 FAX : (03)4716110

校正結果及說明

Calibration Results & Description

報告編號No. SJCL-M109121603-01
第2頁，共2頁

校正結果：

一、風速				
儀器 名稱 Description	標準值 Standard	器示值1 Reading _A	器示值2 Reading _B	器示值3 Reading _C
	1.0	1.0	1.1	1.0
	5.0	5.0	4.9	4.8
	10.0	9.8	9.9	9.6

二、風向				
儀器 名稱 Description	標準值 Standard	器示值1 Reading _A	器示值2 Standard	器示值3 Standard
	45	45	45	45
	90	90	90	90
	135	135	135	135
	180	180	180	180
	226	226	227	226
	270	270	270	271
	316	316	316	316
	360	360	360	360

——以下空白——

校正說明：

1. 本項校正作業係於2020/12/21進行。

2. 量測風速。

(1) 器示值：待校件之讀值。

(2) 標準值：標準件之讀值。

(3) 器差值：平均值-標準值。

3. 量測風向。

(1) 器示值：待校件之讀值。

(2) 標準值：標準件之讀值。

(3) 器差值：器示值-平均值。

4. 標準件追溯器差值已採取修正。

外部校正報告簽收章 准予允收	
日期	109/12/24

合收鑑證：風速：<±1%/
風向：<±1%

附錄四 水質監測報告



水質樣品檢測報告

受測單位： 國道1號114K+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

採樣地點： 一

採樣單位： 廣大地環境科技股份有限公司

專案編號： 111Z0184 報告編號： 111Z018401 行程代碼： 一

採樣日期： 111年02月10日 收樣日期： 111年02月10日 報告日期： 111年02月21日

樣品特性： 液態 業別： 一 檢測目的： 自評

採樣方法： 一 聯絡人： 侯惠文

樣品編號		1110210ZW04-01		檢測方法	備註		
採樣時間		14:26~14:35					
樣品名稱	檢測值	工區放流口承受水體					
檢測項目	單位						
水溫	°C	17.4		NIEA W217.51A			
氫離子濃度指數 (pH)	—	7.3(在17.4°C下)		NIEA W424.53A			
懸浮固體	mg/L	12.7		NIEA W210.58A			
化學需氧量	mg/L	12.4		NIEA W517.53B			
生化需氧量	mg/L	3.4		NIEA W510.55B			
真色色度	—	27		NIEA W223.52B			
以下空白							

備註：
 1.本報告共 1 頁，分離使用無效。
 2.檢測值低於方法偵測極限(MDL)之測定以"N.D."表示，並註明其方法偵測極限值。
 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。
 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

負責人：林 怡 君

檢驗室主任：

廣大地環境科技股份有限公司
檢驗室樣品分析結果品質管執行統計表

監測日期：111.02.10

註:1. “—” 部份表示不需執行。

2. γ 為檢量線相關係數。

廣大地環境科技股份有限公司

採樣紀錄—照片說明

專案編號： 111Z0184 專案名稱： 國道1號114K+860中港溪橋改建工程(第B102S標)施工期間環境監測計畫

	
工區放流口承受水體	

頁次

1

廣大地環境科技股份有限公司

樣品運送及接收紀錄表

專案編號：11120184

採樣日期：111.2.10

樣品類別：事業廢水 飲用水 地下水 河川水 海水 其他

天候狀況：陰

一、混樣(子樣品)記錄

子樣品採樣時間	1-1)	1-2)	合計	2-1)	2-2)	合計	3-1)	3-2)	合計
體積(L)									

二、採樣項目數量記錄

分析項目	容器種類	容器體積L	保存方式	編號	11					樣品狀況檢查
				採樣位置	工區放流水口 未受水體侵擾					
				樣品編號	11102102WOF 01					
SS	1	2.1	1	A	1					a. <input checked="" type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input checked="" type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
COD	1	0.22	1.2	B	1					a. <input checked="" type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input checked="" type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
BOD	1	2.1	1	C	1					a. <input checked="" type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input checked="" type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
顏色度	1	0.22	1	D	1					a. <input checked="" type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input checked="" type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
										a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
										a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
										a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
										a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
										a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>
										a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/>

三、現場紀錄	採樣時間			14:26 14:35						樣品數量 <input checked="" type="checkbox"/> 正確
	樣品氣味、顏色或其他外觀說明			微腥無味						
飲用水項目	飲水機	是								
		否								
滅菌方式	酒精									
	噴火槍									
採樣位置座標(TWD97)	X	238298								
	Y	2929042								

四、備註	容器種類說明：1.PE瓶 2.廣口玻璃瓶 3.褐色玻璃瓶 4.無菌袋(含硫代硫酸鈉錠) 5.其他：									
	保存方式說明：	1. 暗處，4±2 °C冷藏；2. H ₂ SO ₄ to pH < 2；3. HNO ₃ to pH < 2；4. NaOH to pH > 12~12.5；5. HCl to pH < 2								
	6. 1+1 H ₂ SO ₄ to pH < 2；7. 硫代硫酸鈉溶液(1L樣品加2mL可去除1mg/L餘氯)；8. 0.5mL醋酸鋅 / 0.25L樣品									
	，NaOH to pH > 9；9. 現場分析；10. 碘化鉀試紙變色，添加硫代硫酸鈉(1L樣品加0.02g，重複至試紙不變色)									
	11. 醋酸鉛試紙變色，添加碳酸鉛直到試紙不變色；12. _____；13. _____									
	樣品狀況檢查說明：a.樣品是否密封 b.樣品是否無破損 c.樣品量是否足夠 d.是否依規定保存									

採樣人員：林振宇 入/離廠時間：14:20 / 14:38 會同人員：
 送樣人員：林振宇 時間：16:57 運送方式： 專人專車 委託自送 郵遞
 收樣人員：吳宛宜 時間：17:05 審核人員：蔡柄璋 /4

廣大地環境科技股份有限公司
水質現場量測紀錄表

專案編號： 111Z0184

測定日期/氣候： 111.2.10/陰

測定人員：相振宇

記錄人員：宋周振行

審核人員： 蔡柄坪 2/14

廣大地環境科技股份有限公司


水質採樣點位置紀錄表

專案編號： 111-20184

採樣日期： 111-2.10

類別：事業廢水 飲用水 地下水 河川水 海水 其他

現場採樣位置圖



記錄人員：賴振宇

審核人員：蔡柄璋 六四

廣大地環境科技股份有限公司
pH計現場校正檢查紀錄表

一、儀器資料

儀器型號：TS-100 電極序號：2719 低鈉電極：一

儀器序號： 161002242 溫度探棒： 1602013204 ORP電極：

二、緩衝液資料

標準緩衝液						標準緩衝液(QC)			ORP
項目	pH 1	pH 4	pH 7	pH 10	pH 13	pH 4	pH 7	pH 10	
編號	BL20-	BL17-35	BL18-34	BL19-48	BL21-	BL27-	BL22-35	BL28-	RL01-
標準值	—	4.00	7.00	10.01	—	—	6.98	—	—

三、現場紀錄

採樣日期： 111、2、10

使用人員：賴振行

註：1. pH > 10 須使用低鈉誤差電極。

2. QC確認值：±0.05 內。

3. 零點電位：-25~25 mV。

4 斜率： $-56 \sim -61 \text{ mV/pH}$ 。

5. 氧化還原電位讀值應介於標準值 ± 5 內。

廣大地環境科技股份有限公司
懸浮固體(SS)檢驗紀錄表

分析日期： 111.02.15~111.02.16

填表日期： 111.02.16

檢驗方法： NIEA W210.58A

共 3 頁，第 1 頁

樣品編號	V	A	B	SS	SS(平均值) (mg/L)	報告濃度 (mg/L)	相對差異值 (%)
	樣品體積 (mL)	空白濾片重+鋁盤重	含懸浮固體濾片重+鋁盤重				
BK	1000	1.4698	1.4699	0.1000	0.1500	<2.5	*
BK(DUP)	1000	1.4544	1.4546	0.2000			
1110210ZW03-01	1000	1.4557	1.4609	5.2000	5.2000	5.2	0.0%
DUP	1000	1.4523	1.4575	5.2000			
1110210ZW04-01	500	1.4580	1.4639	11.8000	12.7000	12.7	14.2%
DUP	500	1.4331	1.4399	13.6000			
1110214PG10-01	250	1.4663	1.4696	13.2000	12.2000	12.2	16.4%
DUP	250	1.4761	1.4789	11.2000			
1110214PW05-01	250	1.4604	1.4670	26.4000	26.2000	26.2	1.5%
DUP	250	1.4538	1.4603	26.0000			
1110214PG06-01	100	1.4568	1.4649	81.0000	79.0000	79.0	5.1%
DUP	100	1.4560	1.4637	77.0000			
1110214PW11-01	500	1.4334	1.4423	17.8000	18.3000	18.3	5.5%
DUP	500	1.4530	1.4624	18.8000			
1110214PW11-02	1000	1.4592	1.4666	7.4000	7.9500	8.0	13.8%
DUP	1000	1.4514	1.4599	8.5000			
1110214PW11-03	100	1.3951	1.4057	106.0000	104.0000	104	3.8%
DUP	100	1.4150	1.4252	102.0000			
1110214PW09-01	1000	1.4041	1.4056	1.5000	1.5000	<2.5	*
DUP	1000	1.4063	1.4078	1.5000			
1110214PW09-02	1000	1.2560	1.2602	4.2000	4.4500	4.4	11.2%
DUP	1000	1.2212	1.2259	4.7000			

計算公式：

$$(1) \text{懸浮固體 } (mg / L) = \frac{(B - A) \times 10^6}{V}$$

$$(2) \text{相對差異值}(\%) = \frac{|X_1 - X_2|}{1/2(X_1 + X_2)} \times 100\%$$

X₁, X₂分別為重複分析之測值

審核者： 王慶鈞 2/1

驗算員： 吳宛宜 2/1

分析員： 林林智 2/1

廣大地環境科技股份有限公司
化學需氧量檢驗紀錄表(密閉式)

分析日期： 111.02.11

填表日期： 111.02.11

檢驗方法：NIEA W517.53B

0.025M硫酸亞鐵銨(FAS)標定

共 4 頁，第 4 頁

標定期	0.008333M K ₂ Cr ₂ O ₇		V2 FAS 消耗量 (mL)	M2 FAS莫耳濃度 (M)	FAS 平均 莫耳濃度 (M)	計算公式 $M_2 = \frac{M_1 \times 6 \times V_1}{V_2}$	
	M1 莫耳濃度 (M)	V1 體積 (mL)					
111.02.11	0.008333	10.0	20.17	0.0248	0.0248		
	0.008333	10.0	20.23	0.0247			

樣品編號	稀釋倍數	V	QC濃度 (mg/L)	B	A	COD值 (mg/L)	報告濃度 (mg/L)	相對差異 百分比 (%)	回收率 (%)
		取樣體積 (mL)		FAS消耗量 (mL)	空白滴定量 (mL)			(%)	
Blank1	1	10	*	12.56	—	—	*	*	*
Blank2	1	10	*	12.53	—	—	ND<3.33	*	*
QC	1	10	100	7.34	12.545	103.267	*	*	103.3%
11102109PW05-01	1	10	*	12.23	12.545	6.250	6.2	*	*
DUP	1	10	*	12.26	12.545	5.654	*	10.0%	*
1100210ZW01-01	5	10	*	6.01	12.545	648.272	648	*	*
1100210ZW01-02	50	10	*	4.92	12.545	7564.000	7560	*	*
1100210ZW01-03	1	10	*	9.92	12.545	52.080	52.1	*	*
1100210ZW03-01	1	10	*	12.09	12.545	9.027	9.0	*	*
1100210ZW04-01	1	10	*	11.92	12.545	12.400	12.4	*	*
以下空白									

計算公式：

$$(1) COD(mg/L) = \frac{[(A - B) \times M \times 8000]}{V} \times \text{稀釋倍數}$$

$$(2) \text{相對差異百分比}(\%) = \frac{|X_1 - X_2|}{1/2(X_1 + X_2)} \times 100\%$$

(3) 空白滴定量(mL)：兩次空白分析取滴定 mL 數平均值 X_1, X_2 分別為重複分析之測值

審核者：

王鈞

✓

驗算員：

吳宛宜

✓

分析員：

許素蓉

✓

廣大地環境科技股份有限公司
生化需氧量(BOD)檢驗記錄表

檢驗方法：NIEA W510.55B

NIEA W455.52C(溶氧電極法)

第 1 頁，共 1 頁

分析日期：111.02.11~111.02.16

樣品編號	硝化抑制劑	稀釋倍數 ($P = n \times V_3 / V_2$)			最初溶氧 (DO_0)	最終溶氧 (DO_s)	DO ₀ - DO _s	BOD值 (mg/L)	報告濃度 (mg/L)	相對差異值 %
		系列稀釋	最終體積	取樣體積						
		n	V ₃ (mL)	V ₂ (mL)	溶氧量 DO ₀ (mg/L)	溶氧量 DO _s (mg/L)				
Blank	*	1	300	300	8.86	8.69	0.17	-----	-----	*
植菌控制	*	1	300	7.5	8.83	6.08	2.75	植菌控制b*f值 0.73	----- QC濃度	-----
		1	300	10	8.81	4.91	3.90			
		1	300	15	8.85	3.72	5.13			
葡萄糖-麴胺酸標準溶液(QC)	*	1	300	6	8.82	4.40	4.42	184.500	-----	184.3
		1	300	6	8.80	4.63	4.17	172.000		
		1	300	6	8.83	4.17	4.66	196.500		
1110210ZW04-01	V	1	300	100	8.59	6.94	1.65	*	3.4	6.1%
		1	300	200	8.52	5.71	2.81	3.120		
		1	300	300	8.40	4.03	4.37	3.640		
DUP	V	1	300	100	8.61	7.02	1.59	*	3.2	*
		1	300	200	8.54	5.87	2.67	2.910		
		1	300	300	8.43	4.29	4.14	3.410		
1110210ZW03-01	V	1	300	100	8.70	6.13	2.57	5.520	5.3	*
		1	300	200	8.61	4.01	4.60	5.805		
		1	300	300	8.52	3.27	5.25	4.520		
以下空白										

$$\text{計算公式 : (1) } DO \text{ (mg/L)} = [(a1 \text{ 或 } a2) \times M \times 8000 \times V_3] / [V_1 \times (V_3 - 2)]$$

$$\text{未植菌 : BOD (mg/L)} = (DO_0 - DO_s) \times P$$

$$\text{植菌 : BOD (mg/L)} = [(DO_0 - DO_s) - (b \times f)] \times P$$

V₁ : 滴定分取量 (200mL)

M : Na₂S₂O₃ 莫耳濃度

$$(2) \text{ 葡萄糖-麴胺酸標準溶液結果範圍} = 167.5 \text{ mg/L} \sim 228.5 \text{ mg/L}$$

(3)

$$\text{相對差異值 (\%)} = \frac{|X_1 - X_2|}{1/2(X_1 + X_2)} \times 100\%$$

X₁, X₂分別為重複分析之測值

審核者 :

王獻鈞

2/17

驗算員 :

洪芝宜

2/17

分析員 :

林雅婷

2/16

水中真色度-分光光度計法檢測記錄表

檢驗方法：NIEA W223.52B

1. 檢量線 樣品槽光徑： 5 cm

儀器名稱型號： Hitachi U-2900

波長： 438,540,590 nm

分析日期： 111.02.11
共 1 頁，第 1 頁

色度標準溶液	APHA 值	透光率			三色激值			蒙氏轉換值			DEn 值	Fn 值
		T1	T2	T3	Xr	Yr	Zr	Vxr	Vyr	Vzx		
25	99.77	98.88	93.68	96.71	98.88	110.87	9.849	9.858	9.660	0.084	1488	$F = a \times DE + b$
50	99.69	97.91	87.89	95.55	97.91	104.02	9.803	9.820	9.419	0.166	1506	a = 235.63
100	99.69	96.20	77.65	93.60	96.20	91.90	9.724	9.753	8.960	0.324	1543	b = 1468
200	99.14	92.22	60.10	89.83	92.22	71.13	9.567	9.592	8.064	0.619	1616	r = 0.9997
250	99.07	90.44	52.81	88.39	90.44	62.50	9.507	9.518	7.638	0.760	1645	

2. 樣品檢測

樣品編號	樣品體積 (mL)	配製值	稀釋倍數	T1	T2	T3	Xs	Ys	Zs	Vxs	Vys	Vzs	DE值	F值	ADMI 值	偏移百分比 % /回收率 %
ICV	100	100	1.00	98.95	95.55	77.45	92.98	95.55	91.66	9.698	9.727	8.951	0.318	1542	98.07	-1.9
BK	100	*	1.00	100.00	100.01	100.03	98.10	100.01	118.39	9.904	9.902	9.912	0.001	1468	0.29	*
QC	100	100	1.00	98.92	95.45	77.02	92.87	95.45	91.15	9.694	9.723	8.931	0.324	1544	100.05	100.1
DUP	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1110209W02-01	4	*	25.00	87.02	85.16	75.45	83.16	85.16	89.30	9.277	9.292	8.857	0.227	1521	1726.34	2.7%
DUP	4	*	25.00	86.59	84.60	74.76	82.69	84.60	88.48	9.257	9.268	8.823	0.233	1522	1773.13	*
1110209W02-02	20	*	5.00	91.02	90.74	89.60	89.01	90.74	106.04	9.532	9.531	9.491	0.087	1488	129.46	*
1110209W02-03	100	*	1.00	95.93	95.42	93.62	93.66	95.42	110.80	9.726	9.722	9.657	0.051	1480	15.10	*
1110209W02-04	100	*	1.00	96.07	95.35	92.26	93.51	95.35	109.19	9.720	9.719	9.602	0.065	1483	19.28	*
1110209PW02-01	100	*	1.00	98.27	98.18	97.70	96.28	98.18	115.63	9.832	9.831	9.820	0.018	1472	5.30	*
1110210ZW03-01	100	*	1.00	98.58	98.22	95.81	96.17	98.22	113.39	9.828	9.833	9.746	0.042	1477	12.41	*
1110210ZW04-01	100	*	1.00	97.75	96.86	91.50	94.70	96.86	108.29	9.769	9.779	9.570	0.092	1489	27.40	*
以下空白																
CCV	100	100	1.00	98.43	95.00	76.76	92.43	95.00	90.85	9.676	9.705	8.919	0.322	1543	99.37	-0.6

審核者： 王鈞

驗算員：

張婉宜

林詠穎

2/1