

各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗



統計至108年9月30日

各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

2. 竹節鋼筋材料試驗



統計至108年9月30日

各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗



統計至108年9月30日


各標材料設備抽驗執行情形




二、C712標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
263	263	0



統計至108年9月30日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
114	114	0



統計至108年9月30日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,575	1,575	0



統計至108年9月30日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
319	319	0



統計至108年9月30日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計



統計至108年9月30日


各標材料設備抽驗執行情形



四、C714標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
4,679	4,679	0




統計至108年9月30日



四、C714標

2. 竹節鋼筋材料試驗



統計至108年9月30日



五、C715標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗



統計至108年9月30日



五、C715標

2. 竹節鋼筋材料試驗



統計至108年9月30日