


各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數

1,223

合格次數

1,223

不合格次數

0



統計至108年10月31日


各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
311	311	0



統計至108年10月31日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,393	1,393	0



統計至108年10月31日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
271	271	0



統計至108年10月31日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
123	123	0




統計至108年10月31日



三、C713標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,671	1,671	0



統計至108年10月31日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
336	336	0



統計至108年10月31日

各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計




統計至108年10月31日



四、C714標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
5,118	5,118	0




統計至108年10月31日



四、C714標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,207	1,207	0



統計至108年10月31日


各標材料設備抽驗執行情形



五、C715標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
2,647	2,647	0



2019年10月22日

統計至108年10月31日


各標材料設備抽驗執行情形



五、C715標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
775	775	0



統計至108年10月31日