


各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,405	1,405	0




統計至108年12月31日

各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

2. 竹節鋼筋材料試驗



統計至108年12月31日

各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗



統計至108年12月31日

各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

2. 竹節鋼筋材料試驗



統計至108年12月31日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
147	147	0



統計至108年12月31日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,920	1,920	0



統計至108年12月31日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
374	374	0



2019年12月27日

統計至108年12月31日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
146	146	0



統計至108年12月31日

各標材料設備抽驗執行情形



四、C714標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗



統計至108年12月31日

各標材料設備抽驗執行情形



四、C714標

2. 竹節鋼筋材料試驗




統計至108年12月31日



五、C715標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
3,167	3,167	0



統計至108年12月31日


各標材料設備抽驗執行情形



五、C715標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
916	916	0



統計至108年12月31日