


各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,560	1,560	0



統計至109年1月31日


各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
386	386	0



統計至109年1月31日

各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗



統計至109年1月31日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
314	314	0



統計至109年1月31日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
162	162	0



統計至109年1月31日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
2,014	2,014	0



統計至109年1月31日


各標材料設備抽驗執行情形




三、C713標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
400	400	0



統計至109年1月31日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗

鋼纖噴凝土材料抗彎強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
149	149	0



統計至109年1月31日


各標材料設備抽驗執行情形



四、C714標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
6,338	6,338	0



統計至109年1月31日


各標材料設備抽驗執行情形




四、C714標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計



試驗次數	合格次數	不合格次數
1,430	1,430	0



統計至109年1月31日

各標材料設備抽驗執行情形



五、C715標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗




統計至109年1月31日

各標材料設備抽驗執行情形



五、C715標

2. 竹節鋼筋材料試驗



統計至109年1月31日