

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.09.24	C711	既有國4 PE6-PE7 PCI型梁及橋面版打除



拍攝時間	標 別	說 明
108.09.22	C711	主線P25W鋼墩柱二節柱吊裝



拍攝時間	標 別	說 明
108.09.18	C711	主線P13基礎墩柱施工



拍攝時間	標 別	說 明
108.09.27	C711	主線P26E鋼帽梁吊裝



拍攝時間	標 別	說 明
108.09.24	C711	P21-P22鋼箱梁試拼裝



拍攝時間	標 別	說 明
108.09.24	C711	匝3U2 P7-P8 場撐底腹版模版調整

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.09.24	C711	匣4P6基礎構造物開挖




拍攝時間	標 別	說 明
108.09.24	C711	匣4P5基礎構造物開挖

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片

		
拍攝時間	標 別	說 明
108.9.6	C712	南坑溪橋 AE1 橋台井式基礎第 6 輪 EL280.5~279.0 開挖
		
拍攝時間	標 別	說 明
108.9.13	C712	豐原 1 號隧道東口東行線人行聯絡道 E03~04(0k+09.20~12.22)支保組立業

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.9.17	C712	隧道協會參訪



拍攝時間	標 別	說 明
108.9.24	C712	工程會不預先通知查核

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 24	C712	豐原 2 號隧道東口西行線 I033~I032 模 (21k+294. 25~273. 75)仰拱混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 24	C712	豐原 1 號隧道西口東行線 T000 輪進 18k+853. 7 封面

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片

		
拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 29	C712	豐原 1 號隧道東口東行線 T290 輪進(20k+130. 2~129. 0)修挖
		
拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 30	C712	RW3 擋土牆第三階段降挖

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 08	C713	FP24-2 穿越箱涵節塊(1~2)底版鋼筋綁紮



拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 12	C713	烏牛欄溪橋PW2墩柱第九昇層鋼模組立



拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 13	C713	FP24-1 穿越箱涵頂版混凝土澆置。



拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 13	C713	豐原3號隧道東口東行線-T453(22K+342.6~341.1)輪進鑽炸孔施作

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片




拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 28	C713	東口西行線-T430輪進鋼纖維噴凝土作業。



拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 28	C713	Rw3 擋土牆-(A B C)區基礎混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 29	C713	豐原3號隧道西口西行線T531~532輪 (22K+320.5~323.5)非預力岩栓鑽設



拍攝時間	標 別	說 明
108. 9. 29	C713	豐原3號隧道東口東行線#3人行連絡道第9輪進岩栓 施作。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 05	C714	第2工區P5W墩柱第7昇層混凝土澆置




拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 12	C714	第3工區環4P2懸臂工作車第6對節塊鋼筋綁紮

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 13	C714	第3工區30E&W墩柱第7昇層混凝土澆置




拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 17	C714	第3工區環4P4懸臂工作車第4對節塊推進

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 20	C714	第3工區環4U3 4P10~4P11場撐底腹版混凝土澆置




拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 28	C714	第3工區P25基礎混凝土澆置。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108.09.09	C715	潭子高架橋(2) U5E-2 頂版混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
108.09.17	C715	潭子系統交流道 4P5 基礎混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 20	C715	潭子交流道匝道入口封閉交維設置



拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 22	C715	台74線拓寬段 P24L墩柱第三昇層鋼筋查驗

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 23	C715	台74線拓寬段 P36R 帽樑模板組立



拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 24	C715	潭子高架橋(2) U4W-2 頂版鋼筋綁紮

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 108 年 9 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 30	C715	潭子高架橋(2) PW613第六昇層墩柱保護層查驗



拍攝時間	標 別	說 明
108. 09. 30	C715	潭子系統交流道 3P9節塊7、8混凝土澆置