


國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片




拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 13	C711	國4成型標線貼繪




拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 13	C711	國4注水護欄擺放施工

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.14	C711	主線P15基礎混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.21	C711	主線PE28基礎混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.14	C711	主線P24-25 C line 鋼箱梁吊裝



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.31	C711	主線P1擴柱植筋

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.31	C711	匝4P4-02基樁混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.31	C711	主線P8W1E1基礎構造物開挖

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.04	C712	1 號隧道西口東行線 T097 輪進 18k+933.3~934.3 機械開挖



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.06	C712	1 號隧道 3 號人行聯絡道 E01 輪 0K+004.6~006.2 交叉段洞口岩栓鑽設

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.09	C712	PW1 墩柱第 7~8 懸臂節塊底腹版混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.13	C712	2 號隧道東行線第 25、26 模 21k+145.5~165.5 仰拱混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.13	C712	臺中市文資處辦理 B2 區文化遺址搶救挖掘完成會勘



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.17	C712	1 號隧道東洞口西行線配合電氣廊道開挖增設保護措施 現地會勘

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.31	C712	1 號隧道西口東行線 T117 輪進 18k+955.8~957.0 機械修挖



拍攝時間	標 別	說 明
109.1.31	C712	2 號隧道東行線仰拱第 23、24 模 Sta21k+123.5~145.5 鋼筋組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.07	C713	路塹段R2區第三階上半部格樑鋼筋綁紮。



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.10	C713	烏牛欄溪橋PW3懸臂節塊6, 6' 混凝土澆置。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 10	C713	FP23-3穿越箱涵節塊3、4頂版混凝土澆置。



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 11	C713	3號隧道東口西行線T-488~497輪抽坍處理。(自鑽式岩栓(L=9M)打設及回填灌漿孔鑽孔施作)。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.14	C713	3號隧道西口東行線交控凹槽22K+775.156鋼纖維噴凝土施作。



攝時間	標 別	說 明
109.01.16	C713	南坑溪橋PW1懸臂節塊6、6' 混凝土澆置。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 20	C713	加勁擋土牆第一階臨時護坡23K+300~410噴凝土施作。



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 22	C713	路塹段R4區第一階噴凝土格樑錨筋鑽設施作。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.02	C714	第3工區環3P4基礎混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
109.01.03	C714	第3工區P29E墩柱第5/7層混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片

		
拍攝時間	標 別	說 明
108.12.16	C714	第3工區環6P3懸臂節塊第2對節塊混凝土澆置
		
拍攝時間	標 別	說 明
109.01.16	C714	第3工區環4P5懸臂節塊第6對節塊混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 22	C714	第3工區環2P2 墩柱第2/2層混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 21	C714	第3工區P27懸臂節塊第4對節塊混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 18	C715	台74線拓寬段 拓U2-1護欄機械拆除



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 19	C715	潭子高架橋(2) U4W-6濕治養護

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片




拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 21	C715	潭子系統交流道 3P10基礎混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 21	C715	台74線拓寬段 拓U1-1支撐架組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 22	C715	潭子系統交流道 1P3墩柱第二昇層混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 22	C715	潭子系統交流道 4P11(6)鋼線網查驗

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 01 月份施工照片



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 22	C715	台74線拓寬段 P36L帽梁混凝土澆置



拍攝時間	標 別	說 明
109. 01. 31	C715	潭子高架橋(2) U3E-2底腹版混凝土澆置