國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.22	C711	主線P9E1/W1 墩柱鋼筋施作

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.20	C711	主線P5W1墩柱擴柱值筋

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.22	C711	主線P8E1/W1 基礎PC施作完成

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.22	C711	P15墩柱鋼筋綁紮

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.24	C711	匝道3 P9-P10場撐箱型梁底版模板組立

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.21	C711	主線P18-P19場撐底腹版模板組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.22	C711	PE28 基礎結構回填

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.22	C711	L1-161明溝底版混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.04	C712	豐原 1 號隧道東口東行線 BS381~BS384& BS389~BS392 輪進(19k+995.0~988.3&19k+982.3~976.3)噴凝土施作



拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.04	C712	豐原 1 號隧道東口西行線 T606~608 輪進(19k+651.2~647.6)非預力岩栓鑽設施作

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.04	C712	豐原 2 號隧道東行線仰拱 I23 模、I24 模 (21k+123.5~145.5)混凝土澆置

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.07	C712	交通部高速公路局趙局長興華視察工區

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.23	C712	豐原 2 號隧道東行線仰拱 I021 模、I022 模 (21k+099.5~123.5)防水膜鋪設施作

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.25	C712	豐原 2 號隧道東行線 I021 模、I022 模仰拱 (Sta21k+099.5~123.)鋼筋組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.26	C712	第二(中坑)工區全景

拍攝時間	標　別	說　　明
109.2.29	C712	豐原 1 號隧道 1 號人行聯絡道 W04 輪(0+033.2~031.92)噴凝土施作

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.13	C713	烏牛欄溪橋PW1柱頭節塊底板混凝土澆置。

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.16	C713	路塹段R3區第一階噴凝土格樑錨筋鑽設施作。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.25	C713	豐原3號隧道東行線：T-500-1~503-1輪(22K+138.8~143.6)S側岩栓(L=6M)鑽設施作。

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.25	C713	豐原3號隧道西口西行線 21K+546.8~590.3仰拱防水膜鋪設施作。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.26	C713	豐原3號隧道東口西行線037~048輪(22K+979.8~961.8)仰拱破碎。

攝時間	標　別	說　　明
109.02.27	C713	路塹段R2區第三階格樑地錨鋼腱組立。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.29	C713	路塹段R2區第三階格樑上半部地錨鑽孔。

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.29	C713	豐原3號隧道西口西行線T-053~060輪 (22K+955.8~943.8)仰拱噴凝土施作。

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.03	C714	第1工區P4帽梁支撐架組立

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.09	C714	第3工區P29E&W 第6/7層 模板組立

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.21	C714	第1工區P6-P5支撐架搭設

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.26	C714	第2工區P8懸臂工作車第3對節塊混凝土澆置

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.27	C714	第3工區P16懸臂工作車組立

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.29	C714	第1工區P5~P6鋼構支撐架查驗

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.24	C715	台74線拓寬段 P20L基礎鋼筋綁紮

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.25	C715	台74線拓寬段 拓U4-4水刀施工

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.25	C715	台74線拓寬段 P39R墩柱第一昇層鋼筋組立查驗

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.26	C715	潭子系統交流道 匝道2橋面排水管施作

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片



拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.27	C715	台74線拓寬段 P20L基礎混凝土澆置

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.28	C715	潭子高架橋(2) U6W-2底版模板鋪設

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 109 年 02 月份施工照片

拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.28	C715	潭子系統交流道 1P2多螺箍鋼筋籠組立第二段查驗



拍攝時間	標　別	說　　明
109.02.29	C715	台74線拓寬段 1P6懸臂第17,18節塊混凝土澆置